

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11223123
vom: 20.08.2026

» Übersicht

Besichtigt am: 20.08.2026 15:03
Berichts-Nr: 11223123
FIN: WVGZZZE2ZPP013995



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11223123
vom: 20.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLQ
Erstzulassungsdatum:	11.08.2023
Laufleistung:	66.100 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz - Platinum Grey/Platinum Grey - Soul-Schwarz/Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	30.07.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	52.329 km
Restlauf bis Service:	344 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 11223123
 vom: 20.08.2026

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz
3 Kopfstützen hinten	Einton-Signalhorn
3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Elektrische Luftzusatzheizung
4 Leichtmetallräder "Hamar" 8 J x 19 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Elektro-Motor Aggr.0EH.A
6+1 Lautsprecher	Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07/TB7/T3D
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Embleme
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	e-Sound
Allwetterfußmatten vorne und hinten, Titanschwarz	Exterieur Style "Silver"
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Fahrersitz mit Höheneinstellung
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Fahrprofilauswahl
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Armaturentafel Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-
Armlehne für Vordersitze	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Assistenzpaket	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschedämmend
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Gepäckraumboden
Außenspiegelgehäuse	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Getriebe Übersetzung 12,976
Batterie 320A (49Ah)	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hamar 8 J x 19 in Schwarz / glanzgedreht, 235/55 R 19 vorn / 255/50 R 19 hinten
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckantrieb
Betriebsspannung 12 V	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Hinterachsgewicht Standard
Bordwerkzeug und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
Car2X	Infotainment-Paket
CCS-Ladedose	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachleiste und Dachpfosten hinten in Silver	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung, Schlechtwetterlicht, Begrüßungsfunktion
Dachreling silber eloxiert	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung hinten,Basis 1	Kältemittel R744
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
DC/DC Wandler 3,0 KW	Keine Aktionsausführung
Design-Paket	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 2-Zonen-Temperaturregelung
Digitaler Radioempfang DAB+	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Komfortpaket
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11223123
vom: 20.08.2026

Kurzcheck	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A	Radio "Ready 2 Discover"
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Leergewichtsbereich Standard	Rechtsverkehr
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Regensensor
Linkslenker	Regionscode " ECE " für Radio
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Reifen 235/55 R 19 vorn, Reifen 255/50 R 19 hinten
Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Reifenkontrollanzeige
Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer	Rückfahrkamera "Rear View"
Müdigkeitserkennung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung	Scheibenbremsen vorn
Navigationssystem "Discover Pro"	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe
o.b.Abgas	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Fast Lane Modell	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Feuerlöscher	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Matrix"
Ohne Fußmatten	Softwareverbund Ausführung 11
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Head-Up Display	Sprachbedienung
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Ladekabel	Stabilisator hinten
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Stabilisator vorn
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Standard-Klimazonen
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Spurwechselassistent	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Trommelbremsen hinten
Ohne Trennwand	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Ohne UNECE CS&SU	Typprüfland Deutschland
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Umweltbonus
Ohne zusätzliche Bereifung	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe	Verkehrszeichenerkennung
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design	Vordersitze beheizbar
Plattformgruppenklasse 2	Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung
Pro	Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11223123
vom: 20.08.2026

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Zellmodul B



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11223123
vom: 20.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/50 R 19 103 T	3,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/50 R 19 103 T	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	7,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11223123
vom: 20.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
2	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Kratzer	Lackieren
3	Stoßfängerspoiler vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
4	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Radkastenverkleidung vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
6	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen
7	Einstieg Verkleidung hinten links	Kratzer	Smart Repair
8	Abdeckung Ladekante	Kratzer	Smart Repair
9	Einstieg Verkleidung hinten rechts	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11223123
vom: 20.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	186,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	224,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	172,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11223123
vom: 20.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE2ZPP013995

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11223123
vom: 20.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11223123
vom: 20.08.2026




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne rechts




Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



2 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Kratzer - Lackieren




3 - Stoßfängerspoiler vorne rechts - Kratzer - Ersetzen



4 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



5 - Radkastenverkleidung vorne rechts - Kratzer - Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11223123
vom: 20.08.2026


6 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen





7 - Einstieg Verkleidung hinten links - Kratzer - Smart Repair



8 - Abdeckung Ladekante - Kratzer - Smart Repair



9 - Einstieg Verkleidung hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

