



Toyota Yaris Sol

EZ 03/2009 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 195.237km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 09***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Yaris Sol [DE - LimS3 1.4 D-4D EU4, Sol, 2009 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VNKJC96350A207812	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 195.237km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 140.670km	Letzter Service am 08/2021
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2009	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 110g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Gänge nur schwer einlegbar;

Sonstige technische Mängel

Auspuffanlage klappert;

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Siehe Lackwerte; Raucherfahrzeug; Schloss Heckklappe hängt teilweise; ein Fahrzeugschlüssel beschädigt; Auspuffanlage klappert;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW Turbodiesel KAT
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: SILVER
- Reserverad als Notrad
- Rücksitz geteilt
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Schleudertrauma-Schutzsystem | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Stop&Go-System (TSGS) |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















19.03.2009	M	5013	M	AAC00056	02	M	01	M	0966/03800	M	175
M1				AF					--03785		--1635
YNKJC96350A207812									--1530		01130-01184
TOYOTA											
XP9F(A)									00050		
NLP90(G)									110		001525
NLP90L-CFPGXW(2D)									00835		00825
TOYOTA YARIS									072		02850
TOYOTA EUROPE (B)									01050		0550
FZ.2.FERS.BEF.B.8'SPL.									185/60R15 84H		004
MEHRZWECKFAHRZEUG									185/60R15 84H		
70/220*2003/76B											
EURO 4:5L											
DIESEL											
0002											
STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:											
19.03.2009*											





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)




Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Verformung)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost, Verformung)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Delle, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Verformung, Delle, Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Verformung)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Brandloch)