



Seat Ibiza Basis

EZ 01/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 33.180km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 09***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ibiza Basis [DE - LimS3 1.2 12V EU5, Basis, 2009 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZ6JZCR090159	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 33.180km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2012	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	280 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	220 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	1750 
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;


Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Kühlergrill mit Chromrand
- Motor 1,2 Ltr. - 44 kW 12V
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzbank / Lehne kpl. klappbar
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Zentralverriegelung
- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Dachantenne
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: "Emocion" rot
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Wegfahrsperre (elektronisch)



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









31.01.2012	7593	AEF00024	9	02	01	0044/05200	155
MI	AF			04034-04052		1693--	
VSSZZZ6JZCR090159			4	1428-1439		01049--	
SEAT						00075	-
6J				125		001500	001500
SCCGP8X0				00810		00780	-
SGNFM52T1117MGGI				00810		00780	-
				75		03800	73
IBIZA				00800		0520	005
SEAT (E)						175/70 R14 84R	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						175/70 R14 84R	
Mehrzweckfahrzeug							
715/2007*692/2008F							
EURO5;F;PI/CI; M, NI I							
Benzin							
0001	35F0	01198					
O.I:1000 BIS 81 STEIG.*ZUL.GES-GRW.D.ZUGES MAX.2300KG*							
WW.AHK LT.BGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 31.01.2012*							

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle, Verformung)



Motorhaube (Delle, Verformung)



Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt)



Beifahrertür (Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Ohne Funktion)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)