



Volkswagen Touran Cup BMT

EZ 12/2014 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 284.532km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Cup BMT [DE - Van5 2.0 TDI BMT EU5, Cup, 2013 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZFW033461	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 284.532km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 246.503km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2014	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm) Kratzer	(5 mm) Kratzer	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: vehicle.tire-type-label.without-tires
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
-	-	-	-

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	550 
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Gebrauchsspuren, optische Mängel, Korrosion, Fahrzeug nachlackiert (Hinweis), Bereifung i.O., Bremse i.O., Steuerriemenwechsel bei 107tkm, 11/2018!, Service aktuell (Hinweis), Keine Fehlereinträge vorhanden (Hinweis), Standheizung nachgerüstet (Hinweis), Teils Neuteile verbaut (Hinweis)

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber eloxiert
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder

- | | |
|--|--|
| • Handschuhfach abschließbar | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 4-türig | • Kennzeichenbeleuchtung LED |
| • Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Lendenwirbelstützen vorn | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn und hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Multimediabuchse MEDIA-IN |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger lackiert | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Winter-Paket |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |
| • Antennen-Diversity | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Sitzheizung vorn | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Original Fahrzeug Farbe: TITANIUM BEIGE | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht | • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) |
| • Metallic-Lackierung | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Spiegel-Paket | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED | • Tagfahrlicht LED |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











03.12.2014	0603	ABL00463	02	01	0103/04200	1/203
M1	AG		04397	04494	1794	-
WVGZ22172FW033461			1619	1694	01582	-
VOLKSWAGEN, VW				00075		
17			0125	002190	002190	
CEHCAC			01150	01100		
FM6FM62Q0287MJS5N1VB2S0			01150	01100		
			071	02375	074	
TOURAN			01500	0750	005	
VOLKSWAGEN-VW			205/50 R17 93H			
FR. 2. PERS. BEF. R. R. SPL.			205/50 R17 93H			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*195/2013J						
EURO5:J:RI/CIA M. NK I			01*2001/116*0211*35			
DIESEL			01.10.2014		EP539653	
0002	353R	D1268				
P.1/E.2:+0 H. 7.2/R.2:+0 R. ANHANGEBETRIEB:0.1:1800 BIS						
01 STRIG. TECHN. ZUL. GES. MASSE D. ZUGKOMBINATION:1360KG						
*BIS 01 STRIG. 13290*BEI WERKSEITIG MONTIERTER ANK. TSP						
M. SPNZ. FAHRDYN. STAB. SYST. F. ANH. BETR. P. TEMP. 100 KM/H						
GEM. 3. ABEND. VO. Z. 9. AUSN. VO. Z. STVO. STUF. PM 5 AB TAG RES						
TRUL. *WM. ANK. LT. 89TG*STUF. PM5, AB 03.12.2014*DATUM ZUE						
EMISSIONSKLASSE: 03.12.2014*						



[illegible]

1 ☐ VWG ZZZ **1T** Z **FW033461** ☐

☐ **1T3 3AX**

2 ☐ **TOURAN 2.8BMT** **COMFO**

☐ **103 KW TDI M6F**

3 ☐ **CFHC** **NGC**

☐ **LAIX** **50**

4 ☐

☐ **BBA V51 G0K HX3 J2D D91**

☐ **1A1 1G8 2PP 1NL 5RQ 55L TP4**

☐ **0BF 351 3U7 QG1** **8AE 9GU 8Z1**

☐ **1KS 1ZA - 3YQ G24 7H3**

☐ **0Y1 4UF 4X3** **412 N22 5MT**

☐ **0RM 2JL E6G 0AF 0BF 2UA** **265**

☐ **1JA L42 0YA**

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt die

Dieser Serviceplan ist für folgende Fall

- CC
- Ein
- G01
- G02
- G03
- G04
- G05
- G06
- G07
- G08
- G09
- G10
- G11
- G12
- G13
- G14
- G15
- G16
- G17
- G18
- G19
- G20
- G21
- G22
- G23
- G24
- G25
- G26
- G27
- G28
- G29
- G30
- G31
- G32
- G33
- G34
- G35
- G36
- G37
- G38
- G39
- G40
- G41
- G42
- G43
- G44
- G45
- G46
- G47
- G48
- G49
- G50
- G51
- G52
- G53
- G54
- G55
- G56
- G57
- G58
- G59
- G60
- G61
- G62
- G63
- G64
- G65
- G66
- G67
- G68
- G69
- G70
- G71
- G72
- G73
- G74
- G75
- G76
- G77
- G78
- G79
- G80
- G81
- G82
- G83
- G84
- G85
- G86
- G87
- G88
- G89
- G90
- G91
- G92
- G93
- G94
- G95
- G96
- G97
- G98
- G99
- G00
- G01
- G02
- G03
- G04
- G05
- G06
- G07
- G08
- G09
- G10
- G11
- G12
- G13
- G14
- G15
- G16
- G17
- G18
- G19
- G20
- G21
- G22
- G23
- G24
- G25
- G26
- G27
- G28
- G29
- G30
- G31
- G32
- G33
- G34
- G35
- G36
- G37
- G38
- G39
- G40
- G41
- G42
- G43
- G44
- G45
- G46
- G47
- G48
- G49
- G50
- G51
- G52
- G53
- G54
- G55
- G56
- G57
- G58
- G59
- G60
- G61
- G62
- G63
- G64
- G65
- G66
- G67
- G68
- G69
- G70
- G71
- G72
- G73
- G74
- G75
- G76
- G77
- G78
- G79
- G80
- G81
- G82
- G83
- G84
- G85
- G86
- G87
- G88
- G89
- G90
- G91
- G92
- G93
- G94
- G95
- G96
- G97
- G98
- G99
- G00
- G01
- G02
- G03
- G04
- G05
- G06
- G07
- G08
- G09
- G10
- G11
- G12
- G13
- G14
- G15
- G16
- G17
- G18
- G19
- G20
- G21
- G22
- G23
- G24
- G25
- G26
- G27
- G28
- G29
- G30
- G31
- G32
- G33
- G34
- G35
- G36
- G37
- G38
- G39
- G40
- G41
- G42
- G43
- G44
- G45
- G46
- G47
- G48
- G49
- G50
- G51
- G52
- G53
- G54
- G55
- G56
- G57
- G58
- G59
- G60
- G61
- G62
- G63
- G64
- G65
- G66
- G67
- G68
- G69
- G70
- G71
- G72
- G73
- G74
- G75
- G76
- G77
- G78
- G79
- G80
- G81
- G82
- G83
- G84
- G85
- G86
- G87
- G88
- G89
- G90
- G91
- G92
- G93
- G94
- G95
- G96
- G97
- G98
- G99
- G00
- G01
- G02
- G03
- G04
- G05
- G06
- G07
- G08
- G09
- G10
- G11
- G12
- G13
- G14
- G15
- G16
- G17
- G18
- G19
- G20
- G21
- G22
- G23
- G24
- G25
- G26
- G27
- G28
- G29
- G30
- G31
- G32
- G33
- G34
- G35
- G36
- G37
- G38
- G39
- G40
- G41
- G42
- G43
- G44
- G45
- G46
- G47
- G48
- G49
- G50
- G51
- G52
- G53
- G54
- G55
- G56
- G57
- G58
- G59
- G60
- G61
- G62
- G63
- G64
- G65
- G66
- G67
- G68
- G69
- G70
- G71
- G72
- G73
- G74
- G75
- G76
- G77
- G78
- G79
- G80
- G81
- G82
- G83
- G84
- G85
- G86
- G87
- G88
- G89
- G90
- G91

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Rost, Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrer­t­ur (Kratzer, Rost)



Beifahrer­t­ur (Kratzer)



T­ur­e hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)




Dach (Steinschlag)



Sto­ß­tan­ge hinten (Spaltma­ße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer, Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Delle)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)