



Opel Zafira Edition

EZ 11/2006 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 162.916km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 37***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira Edition [DE - Van5 1.8 EU4, Edition, 2006 - 2007]		
Kategorie Van	FIN W0LOAHM7572030512	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 162.916km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2006	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 187g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Korrosion einseitig abgefahren

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	440 
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Edition
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterzierleisten schwarz
- Getriebe 5-Gang
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,8 Ltr. - 103 kW 16V
- Raucher-Paket
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Licht-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Triple-Info-System

- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Original Fahrzeug Farbe: METRO BLUE/METRO
- Wärmeschutzverglasung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links



Sonderausstattung

- Dachreling
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Rost)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)