



Opel Meriva 150 Jahre Opel

EZ 07/2012 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 82.351km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Meriva 150 Jahre Opel [DE - Van5 1.4 Turbo EU5, 150 Jahre Opel, 2011 - 2012]		
Kategorie Van	FIN W0LSD9EE6C4233785	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 82.351km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2012	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(2 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Vorne rechts



(2 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	215 
Motorhaube	140	Heckklappe	150
Dach	145		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln; Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Andere: Kupplung schwergängig;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 300 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelkonsole FlexRail
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruckwarner
- Rücksitz geteilt / klappbar

- | | |
|--|--|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Morrocana | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • Wärmeschutzverglasung | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Lautsprecher hinten |
| • AUX-IN-Anschluss | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Mittelarmlehne vorn verschiebbar |
| • Getränkehalter für Mittelkonsole FlexRail | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Original Fahrzeug Farbe: AQUAMARIN/ORIENTAL BLUE | |



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Raucher-Paket |
| • Reserverad als Notrad | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Farbunterschied



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Schweller links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)