



Volkswagen Golf Plus Trendline

EZ 09/2010 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 157.410km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 65***

Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Trendline [DE - LimS5 1.2 TSI EU5, Trendline, 2009 - 2014]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ1KZBW525003	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 157.410km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 kW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 96.237km	Letzter Service am 09/2020
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2010	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren

Vorne rechts



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	115	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Airbagleuchte aktiv; Standheizung ohne Funktion

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill schwarz
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (3 Speichen)

- | | |
|--|--|
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn |
| • Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI | • Nebelschlussleuchte |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Rücksitzbank / Lehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Verglasung grün getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Original Fahrzeug Farbe: KASCHMIRBRAUN | |




Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher) | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Metallic-Lackierung |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Raucher-Paket |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Winter-Paket |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | • Zusatzheizung (Standheizung) |
| • Lautsprecher (4) | • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung



Rad (vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren)



Beifahrertür (Verformung)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)