



BMW 318 i

EZ 04/2003 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 285.920km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 318 i		
Kategorie Limousine	FIN WBAAY71020FZ50892	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 285.920km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 247.981km	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2003	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 8	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 175g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Kühlwasser leuchtet auf, Starker weißer Rauch kommt aus dem Auspuff beim Gas geben.;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V KAT
- Reserverad als Notrad
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Jacquard
- Verglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: TITANSILBER METALLIC
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Batterie 55 Ah
- Drehzahlmesser
- Energie-Control (EC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibe mit Antenne
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifen 205/55 R16 ..V
- Scheibenkleber für Warmverklebung
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flockgewebe
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Blinkleuchten Weiß	• Bordcomputer
• CD-Laufwerk	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Exterieurumfänge Wagenfarbe	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Klimaautomatik	• Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
• Komfort-Paket	• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
• Metallic-Lackierung	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Multifunktion für Lenkrad
• Nebelscheinwerfer	• Park-Distance-Control (PDC)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Skisack
• Xenon-Scheinwerfer	• Mittelarmlehne hinten
• Skisack	• Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
• Klimaautomatik	• Klimaautomatik
• Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control	• Bordcomputer
• Park-Distance-Control (PDC)	• Mittelarmlehne vorn
• Klimaautomatik	• Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Lenkrad (Leder Serienstyling)
• Multifunktion für Lenkrad	• Lenkrad (Leder Serienstyling)
• Lenkrad (Leder Serienstyling)	• Mittelarmlehne hinten
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











07.04.2003 0005 733 0085 02 101 0165/0000 218
01 0200 04871 1739
WBAAT1020FZS0892 4 1415- 01395
346L 175 001820 001820
00890 01005
00890 01005
078 0073
3181 01400 0680 005
BAYER.MOT.WERKE-BMW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
0001 0462 01995
EU F.1/F.2:1895 U.ZU 7.1-8.3:H.1120 B.ANH-BETR.*EU O.1
1600 B.5PROZ.STEIG.*WW.AHK LT.ETG/ABE*

Braunschweig
Apr. 2010 05.12.08

APR. 2012
APR. 2016
APR. 2022
KUS-10
JUN 2025
ZBI 049514078

Bürgerliche Gemainschaft
Bürgerliche Gesellschaft
Zustimmungsbefugnis 1411
11.04.2017
11.12.18

BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
EG-INTYGO OM ÖVERENSSTÄMMELSE

1. Anzahl der Achsen
2. Anzahl der Räder
3. Motorleistung
4. Motorleistung
5. Motorleistung
6. Motorleistung
7. Motorleistung
8. Motorleistung
9. Motorleistung
10. Motorleistung
11. Motorleistung
12. Motorleistung
13. Motorleistung
14. Motorleistung
15. Motorleistung
16. Motorleistung
17. Motorleistung
18. Motorleistung
19. Motorleistung
20. Motorleistung
21. Motorleistung
22. Motorleistung
23. Motorleistung
24. Motorleistung
25. Motorleistung
26. Motorleistung
27. Motorleistung
28. Motorleistung
29. Motorleistung
30. Motorleistung
31. Motorleistung
32. Motorleistung
33. Motorleistung
34. Motorleistung
35. Motorleistung
36. Motorleistung
37. Motorleistung
38. Motorleistung
39. Motorleistung
40. Motorleistung
41. Motorleistung
42. Motorleistung
43. Motorleistung
44. Motorleistung
45. Motorleistung
46. Motorleistung
47. Motorleistung
48. Motorleistung
49. Motorleistung
50. Motorleistung
51. Motorleistung
52. Motorleistung
53. Motorleistung
54. Motorleistung
55. Motorleistung
56. Motorleistung
57. Motorleistung
58. Motorleistung
59. Motorleistung
60. Motorleistung
61. Motorleistung
62. Motorleistung
63. Motorleistung
64. Motorleistung
65. Motorleistung
66. Motorleistung
67. Motorleistung
68. Motorleistung
69. Motorleistung
70. Motorleistung
71. Motorleistung
72. Motorleistung
73. Motorleistung
74. Motorleistung
75. Motorleistung
76. Motorleistung
77. Motorleistung
78. Motorleistung
79. Motorleistung
80. Motorleistung
81. Motorleistung
82. Motorleistung
83. Motorleistung
84. Motorleistung
85. Motorleistung
86. Motorleistung
87. Motorleistung
88. Motorleistung
89. Motorleistung
90. Motorleistung
91. Motorleistung
92. Motorleistung
93. Motorleistung
94. Motorleistung
95. Motorleistung
96. Motorleistung
97. Motorleistung
98. Motorleistung
99. Motorleistung
100. Motorleistung



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)