



Mazda 3 Exclusive-Line

EZ 01/2019 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 55.833km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 72***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 3 Exclusive-Line [DE - LimS5 2.0 SKYACTIV-G 120 EU6, Exclusive-Line, (Facelift) 2017 - 2019]		
Kategorie Kleinwagen	FIN 3MZBN64660M353249	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 55.833km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 55.529km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 119g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Ohne Luft

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer, Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	120
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bewertung aufgrund Verschmutzung nur bedingt möglich gewesen, weitere Schäden nicht ausgeschlossen

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radioanlage
- Auspuffblende (Chrom)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung i-ELOOP
- CD-Player
- Colorverglasung
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten verchromt
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth

• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Gurtstraffer vorn
• Heckleuchten LED	• Innenausstattung: Piano-Look-Applikationen
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Internetbasierende Dienste
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
• Lenkrad heizbar	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Mittelarmlehne hinten
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 88 kW KAT
• Multi-Commander	• Multi-Info-Display
• Multimediabuchse AUX-IN	• Nebelscheinwerfer LED
• Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)	• Original Fahrzeug Farbe: ARCTIC WHITE CLE
• Parkbremse elektrisch	• Radioempfang digital (DAB)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzheizung vorn
• Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)	• Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (i-Stop)
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
• Touring-Paket	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss	• USB-Schnittstelle
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden







Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden, Kratzer)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Ohne Luft)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)




Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)