



Opel Vivaro Combi L2H1 2,9t

EZ 03/2017 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 180.707km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Vivaro Combi L2H1 2,9t [DE - Kb2 1.6 CDTI EU6, L2H1 2,9t Start/Stop, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN W0LJ7F60XGV636382	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 180.707km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 125.820km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 9	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	80		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Meldung aktiv: Abgassystem Prüfen; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Sperrdifferential
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Normalkabine
- Karosserievariante: Normaldach (H1)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Tagfahrlicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio R 16 BT (AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth)
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Motor 1,6 Ltr. - 70 kW CDTI
- Radstand 3498 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Vollverglasung (3.Reihe) mit Fenstern feststehend

- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe:
CASABLANCAWEISS/GLACIER/ARCTIC WHITE
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 2,9 t



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Heckscheibenwischer | • Klimaanlage Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum |
| • Komfort-Paket | • Laderaumabdeckung |
| • Lenkrad (Leder) | • Radvollabdeckungen |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Rückfahrkamera |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz | • Heckscheibe heizbar |
| • Zusatzheizung | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht statisch |
| • Nebelscheinwerfer | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaanlage | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Parkpilotsystem | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)




Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Delle)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Nicht vorhanden)



Innenraum (Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)