



BMW 530 d xDrive

EZ 12/2014 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 231.436km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 74***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 530 d xDrive [DE - Kb5 530 d EU6, xDrive DPF, (Facelift) 2013 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN WBA5K31030D925541	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 231.436km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 258 PS (190 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 170.668km	Letzter Service am 11/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2014	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Riss/Bruch



(4 mm)

Riss/Bruch



(4 mm)

Riss/Bruch



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Adblue System ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Hutablage fehlt; Service/Wartung fällig; Bewertung aufgrund Verschmutzung nur bedingt möglich gewesen, weitere Schäden nicht ausgeschlossen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

• Karosserie: 5-türig	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Luftfederung Hinterachse
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel
• Multifunktionsarmlehne im Fond	• NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
• Niveauregulierung	• Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ METALLIC
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung Servotronic	• Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach	• Wegfahrsperre
• Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Adaptives Kurvenlicht	• Adaptives Kurvenlicht
• Aerodynamik-Paket M-Technic	• Ambiente-Beleuchtung
• Audio-Navigationssystem Professional	• Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
• Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz	• Blinkleuchten LED
• Comfort-Paket	• Control-Display mit Farbmonitor (9,2 Zoll)
• Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)	• Fahrassistenz-System: Driving Assistant
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterter Smartphone-Anbindung
• Head-up-Display	• HiFi-Lautsprechersystem
• Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Innovations-Paket (2)	• Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder M-Technic)
• Metallic-Lackierung	• Navigations-Paket ConnectedDrive
• Nebelscheinwerfer LED	• Park-Distance-Control (PDC)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Service-System: Concierge Services
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
• Service-System: Remote Services	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Shadow / Alcantara	• Sitzheizung hinten

- Sitzheizung vorn
- Sport-Paket M / M-Technic
- Sprachbediensystem
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Sportsitze vorn


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Rad (Riss/Bruch)



Rad (Riss/Bruch)



Rad (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)




Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Nicht vorhanden)