



Honda Civic 1.4 i LS

EZ 12/2003 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 183.994km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 44***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Honda	Typ/Verkaufsbezeichnung Civic 1.4 i LS [DE - LimS5 1.4 i EU3, LS, (Facelift) 2006 - 2006]		
Kategorie Kleinwagen	FIN SHHEU77404U200837	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 183.994km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.396 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 52.090km	Letzter Service am 02/2013
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2003	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	80	Heckklappe	105
Dach	85		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Fensterheber Fahrertür defekt, Zentralverriegelung Tür hinten rechts defekt

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außentemperaturanzeige
- Colorverglasung
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lautsprecher hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: VIVID BLUE P.
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne fest
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lautsprecher vorn
- Modellpflege
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Innenraumfilter: Pollenfilter



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrer­tür (Kratzer)



Beifahrer­tür (Kratzer)



Beifahrer­tür (Lackschaden)



Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt, Rost, Verformung)



Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt, Rost, Verformung)



Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt, Rost, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung)



Dach (Delle, Rost)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)