



Mercedes-Benz GLK 220 CDI BlueEfficiency 4Matic

EZ 07/2014 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 173.628km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 29***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLK 220 CDI BlueEfficiency 4Matic [DE - SUV5 GLK 220 CDI EU5, BlueEfficiency 4Matic DPF, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC2049841G351001	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 173.628km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 96.659km	Letzter Service am 06/2019
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Durchladeeinrichtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar

- | | |
|---|--|
| • Modellpflege | • Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT |
| • Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK | • Radstand 2755 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reifendruckwarner |
| • Reiserechner | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS) | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Tempomat |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt / Heckscheibe ESG |
| • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung | • elektronisches Traktionssystem (ETS) |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND |
| • Auto-Telefonie (Telefonmodul Bluetooth) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) | • Chrom-Paket |
| • Dachreling (Aluminium) | • Edelstahlpedale Sportdesign |
| • Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem |
| • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium |
| • Innenhimmel schwarz | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Ablendautomatik |
| • Komfort-Klimaautomatik (Thermotronic 3-Zonen) | • Komfort-Paket |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |
| • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten | • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) |
| • Metallic-Lackierung | • Off-Road-Pro Technik-Paket |
| • Rückfahrkamera | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Sitzheizung vorn |
| • Spiegel-Paket | • Sport-Paket (Interieur) |
| • Sportsitze vorn | • Unterfahrschutz |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig | • Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Steinschlag)




Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)