



Volkswagen Crafter Pritsche 35 DOKA lang FWD

EZ 06/2022 | Pritschenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 98.818km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Volkswagen	Crafter Pritsche 35 DOKA lang FWD [DE - PrDK4 35 2.0 TDI EU6d, FWD, 2021 - 2024]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Pritschenwagen	WV3ZZZSZZN9044217	-	98.818km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
05/2028 / Nicht Vorhanden	Stoff	177 PS (130 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Ja (digital)	Scheckheft lückenhaft	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.968 ccm	liegt vor	97.646km	05/2026
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6d	7	4/5	Automatikgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
06/2022	Blau	1	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	199g/km (WLTP)		7.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	135	Heckklappe	-
Dach	135		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Doppelscheinwerfer
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP OCEAN BLUE
- Reifen-Reparaturkit
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 4er-Sitzbank (Doppelkabine)
- Vorderachse verstärkt
- Fensterheber elektrisch vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppeltonfanfare
- Haltegriffe A-Säulen
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Markierungsleuchten seitlich
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 4490 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Stoßfänger vorn in Grau
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Wärmeschutzverglasung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent

- | | |
|--|---|
| • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |
| • Tagfahrlicht | • Rußpartikelfilter |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Getriebe Automatik - (8-Stufen) | • Servolenkung elektro-mechanisch |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket 2 | • Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel |
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm | • Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Fußmatten Fahrerhaus: Gummi | • Fzg. ohne Typbezeichnung |
| • Handschuhfach abschließbar | • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn |
| • Innenspiegel abblendbar | • Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Rückfahrkamera Vorbereitung | • Rückwand mit Fenster |
| • Scheibenwaschdüsen beheizt | • Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach | • Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz ErgoActive, Fahrerseite (Sitzverstellung 20-fach, Massagefunktion) |
| • Vorbereitung Spriegelaufbau | • Vorrüstung Fahrtenschreiber |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn (optisch und akustisch) hinten (optisch) | • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Frontscheibe heizbar |
| • Sonnenschutzfolie für Verglasung Fahrgastraum | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar | • Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB) |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn |
| • Notrufsystem | • Sprachsteuerungs-System |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) | • Stabilisatoren verstärkt |
| • Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









21.06.22	0603	CCE094148	2	01	130 / 3600	158
N1	BA		7004		2098	
WV3ZZSZZN9044217			2321		2319	
VOLKSWAGEN, VW				120		
SZN1E			296	3500	3500	
SZ1B8BDMZBV4			2100	2100		
PN350VSFA89Q0012C48KMF7D0			2100	2100		
QVM			78	2700	73	
CRAFTER			2800	750	7	
VOLKSWAGEN-VW			205/75 R16C	113R M+S		
Fz.z.GÜ.bef. b. 3,5 t			205/75 R16C	113R M+S		
Lastkraftwagen						
715/2007*2018/1832AR						
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 II			N2e1*2007/46*1619*24			
Diesel			14.01.22	K	6J16B254	
0002	36AR	1968				
techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:6000kg*Bei werkse						
itig montierter AHK: ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.i.A						
nh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.V0.z.9.Ausn.V0.z.ST						
V0*WV.AHK lt.EGT6*						



[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)