



Ford Custom 310 L2 Trend

EZ 01/2013 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 195.250km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 72***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 310 L2 Trend [DE - Kb4 2.2 TDCi EU5, 310 L2 Trend, 2012 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN WF01XTTG1CY70789	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 195.250km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 107.306km	Letzter Service am 04/2021
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2013	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 178g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(3 mm)

Hinten rechts



(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	230 	Seitenteil hinten rechts	880 
Motorhaube	120	Heckklappe	160
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Batterie
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)
- Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 1.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 1.Reihe rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe rechts
- Frontscheibe heizbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,2 Ltr. - 92 kW TDCi KAT
- Original Fahrzeug Farbe: TECTONIC SILVER

• Radstand 3300 mm	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro und 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Schmutzfänger vorn	• Schmutzfänger vorn und hinten
• Seitenschutzleisten	• Servolenkung
• Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2-fach kippbar	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2-fach kippbar
• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfänger in Wagenfarbe	• Trend
• Verglasung getönt	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zusatzheizung elektrisch
• Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar	



Sonderausstattung

• Doppelklimaanlage	• Fondraumheizung
• Metallic-Lackierung	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Raucher-Paket	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Anderer Schaden): Marderspuren



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Anderer Schaden, Rost): Nicht vorhanden



Heckklappe (Anderer Schaden, Rost): Nicht vorhanden



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)