



Mercedes-Benz C 250 d

EZ 01/2016 | Coupé | Diesel | Automatikgetriebe | 189.500km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 250 d [DE - Cp2 C 250 d EU6, 2015 - 2018]		
Kategorie Coupé	FIN WDD2053081F305792	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 189.500km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2016	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	100	Heckklappe	80
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Motor läuft extrem unruhig; bedingt fahrbereit ; Unrunder Lauf; Beim Geräusch: Klappern;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Andere: Fzg musste Fremdgestartet werden ; Defekt;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Zubehör Bodykit verbaut

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 2-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Feststellbremse elektrisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)

- | | |
|---|---|
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Kühlergrill Diamant-Optik |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Mercedes-Benz Notrufsystem | • Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT |
| • Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reiserechner | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Tempomat |
| • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay) | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus | • Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Gurtbringer | • Infotainment-System: Remote Online |
| • Intelligent Light System LED | • Interieur-Paket Chrom |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) |
| • Metallic-Lackierung | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Park-Paket | • Rückfahrkamera |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico | • Sitzheizung vorn |
| • Spiegel-Paket | • Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole) |
| • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











25.01.16	1313	EXG00001X	2	01	150 / 3800	247
M1	AD		4750		1900	
WDD2053081F305792	1		1429		1645	
Mercedes-Benz						
204				75		
R304P0			109	2125	2125	
C2AA0401			1100	1070		
			1100	1070		
C 250 d			72	2850	71	
Daimler (D)			1800	750	4	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/50 R17 94W			
Coupe			225/50 R17 94W			
715/2007*136/2014W						
EURO6;W;PI/CI; N; N1 I			GRAU		7/-	
Diesel			ei*2001/116*0431*37			
0002	36W0	2143	18.08.15	K	XD537664	
F.1/F.2:2195 b.Anh.Betr.*7.2/8.2:1170 b.Anh.Betr.*ww.A						
HK lt.ENG*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*Fz ist bei Werke						
seitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.						
Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.V0.x.9.Auen.V0.x.						
StVO ausgestattet*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Brandloch)