



Volkswagen Passat Trendline BMT/Start-Stopp

EZ 07/2016 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 157.667km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Trendline BMT/Start-Stopp [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Trendline, 2014 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZGE242850	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 157.667km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 155.000km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 107g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(8 mm)



(8 mm)

vehicle.damage-label.porous

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	350 	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Zahnriemen 08/2025 erneuert, Dämmmatte Motorraum beschädigt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Anzeige für Waschwasserstand	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel lackiert
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bremsassistent	• Chrom-Paket (1)
• Dachhimmel, weiß (St. Tropez)	• Dachreling
• Doppeltonhorn	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistentz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
• Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Fensterzierleisten schwarz	• Fernentriegelung Heckklappe
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäckraumbeleuchtung
• Getriebe 6-Gang	• Handschuhfach mit Kühlfunktion

• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel abblendbar	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Keyless-Start	• Kindersicherung im Fahrgastraum
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimediabuchse AUX-IN
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Parkbremse elektrisch	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sonnenblenden mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türschutzleisten unten schwarz
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	





Sonderausstattung

• Antennen-Diversity	• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
• Audiosystem: CD-Player	• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
• Business-Paket	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Fondbedienung Klimaanlage	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Lendenwirbelstützen vorn	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle	• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
• Perleffekt-Lackierung	• Scheinwerfer LED
• Steckdose 230V	• Tagfahrlicht LED


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von
☒ 1. Ölwechsel-Service	☐ 1.1.1. Ölwechsel
☒ 1.2. Inspektion	☐ 1.2.1. Bremsleistung
☒ 1.3. mit Motorwechsel	☐ 1.3.1. Desinfektion/Filz
☒ 1.4. mit erweiterten Inspektionsumfang	☐ 1.4.1. Getriebe: DSG®, AT
☒ 1.5. Langzeit-Motortest	☐ 1.5.1. Hochdruckprüfung Öl
☒ 1.6. Kammern- und Dichtungsprüfung der Endgeplüge	☐ 1.6.1. Kammernentleeren
☒ 1.7. Prüfung der Schmierstoffe-Einstellung	☐ 1.7.1. Luftdruckmessung
☒ 1.8. Reparaturempfehlung	☐ 1.8.1. Reibschalthebel (Drehmoment)
☒ 1.9. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☐ 1.9.1. Staub- und Pollerfängerwechsel
Service durchgeführt am 07.08.25	☒ 2. Zahnriemen
bei An-Stand: 144553	☐ 2.1. Zündkerzen
Rechnungsnummer	☐ 2.2. Zündkerzen
Service durchgeführt von:	Langzeit-Motortestgeräten
Autoservice Wagner GmbH Am Standort 5 48450 Wülfrath OT Hentrich Telefon 02429/817777	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Bitte nächsten Service-Termin Service-Engpass:	Zusatzarbeiten:
☒ Nach Service-Intervall-Ausgabe oder	am (Datum):
oder	oder
bei An-Stand:	bei An-Stand:

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von
☒ 1. Ölwechsel-Service	☐ 1.1.1. Ölwechsel
☒ 1.2. Inspektion	☐ 1.2.1. Bremsleistung
☒ 1.3. mit Motorwechsel	☐ 1.3.1. Desinfektion/Filz
☒ 1.4. mit erweiterten Inspektionsumfang	☐ 1.4.1. Getriebe: DSG®, AT
☒ 1.5. Langzeit-Motortest	☐ 1.5.1. Hochdruckprüfung Öl
☒ 1.6. Kammern- und Dichtungsprüfung der Endgeplüge	☐ 1.6.1. Kammernentleeren
☒ 1.7. Prüfung der Schmierstoffe-Einstellung	☐ 1.7.1. Luftdruckmessung
☒ 1.8. Reparaturempfehlung	☐ 1.8.1. Reibschalthebel (Drehmoment)
☒ 1.9. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☐ 1.9.1. Staub- und Pollerfängerwechsel
Service durchgeführt am 09.07.25	☒ 2. Zahnriemen
bei An-Stand: 143046	☐ 2.1. Zündkerzen
Rechnungsnummer	☐ 2.2. Zündkerzen
Service durchgeführt von:	Langzeit-Motortestgeräten
Autoservice Wagner GmbH Am Standort 5 48450 Wülfrath OT Hentrich Telefon 02429/817777	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Bitte nächsten Service-Termin Service-Engpass:	Zusatzarbeiten:
☒ Nach Service-Intervall-Ausgabe oder	am (Datum):
oder	oder
bei An-Stand:	bei An-Stand:

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von
☒ 1. Ölwechsel-Service	☐ 1.1.1. Ölwechsel
☒ 1.2. Inspektion	☐ 1.2.1. Bremsleistung
☒ 1.3. mit Motorwechsel	☐ 1.3.1. Desinfektion/Filz
☒ 1.4. mit erweiterten Inspektionsumfang	☐ 1.4.1. Getriebe: DSG®, AT
☒ 1.5. Langzeit-Motortest	☐ 1.5.1. Hochdruckprüfung Öl
☒ 1.6. Kammern- und Dichtungsprüfung der Endgeplüge	☐ 1.6.1. Kammernentleeren
☒ 1.7. Prüfung der Schmierstoffe-Einstellung	☐ 1.7.1. Luftdruckmessung
☒ 1.8. Reparaturempfehlung	☐ 1.8.1. Reibschalthebel (Drehmoment)
☒ 1.9. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☐ 1.9.1. Staub- und Pollerfängerwechsel
Service durchgeführt am 5.6.24	☒ 2. Zahnriemen
bei An-Stand: 127509	☐ 2.1. Zündkerzen
Rechnungsnummer	☐ 2.2. Zündkerzen
Service durchgeführt von:	Langzeit-Motortestgeräten
Autoservice Wagner GmbH Am Standort 5 48450 Wülfrath OT Hentrich Telefon 02429/817777	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Bitte nächsten Service-Termin Service-Engpass:	Zusatzarbeiten:
☒ Nach Service-Intervall-Ausgabe oder	am (Datum):
oder	oder
bei An-Stand:	bei An-Stand:

35.12.24 durchgeführt

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von
☒ 1. Ölwechsel-Service	☐ 1.1.1. Ölwechsel
☒ 1.2. Inspektion	☐ 1.2.1. Bremsleistung
☒ 1.3. mit Motorwechsel	☐ 1.3.1. Desinfektion/Filz
☒ 1.4. mit erweiterten Inspektionsumfang	☐ 1.4.1. Getriebe: DSG®, AT
☒ 1.5. Langzeit-Motortest	☐ 1.5.1. Hochdruckprüfung Öl
☒ 1.6. Kammern- und Dichtungsprüfung der Endgeplüge	☐ 1.6.1. Kammernentleeren
☒ 1.7. Prüfung der Schmierstoffe-Einstellung	☐ 1.7.1. Luftdruckmessung
☒ 1.8. Reparaturempfehlung	☐ 1.8.1. Reibschalthebel (Drehmoment)
☒ 1.9. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☐ 1.9.1. Staub- und Pollerfängerwechsel
Service durchgeführt am 23.11.22	☒ 2. Zahnriemen
bei An-Stand: 103092	☐ 2.1. Zündkerzen
Rechnungsnummer	☐ 2.2. Zündkerzen
Service durchgeführt von:	Langzeit-Motortestgeräten
Autoservice Wagner GmbH Am Standort 5 48450 Wülfrath OT Hentrich Telefon 02429/817777	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Bitte nächsten Service-Termin Service-Engpass:	Zusatzarbeiten:
☒ Nach Service-Intervall-Ausgabe oder	am (Datum):
oder	oder
bei An-Stand:	bei An-Stand:

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von
☒ 1. Ölwechsel-Service	☐ 1.1.1. Ölwechsel
☒ 1.2. Inspektion	☐ 1.2.1. Bremsleistung
☒ 1.3. mit Motorwechsel	☐ 1.3.1. Desinfektion/Filz
☒ 1.4. mit erweiterten Inspektionsumfang	☐ 1.4.1. Getriebe: DSG®, AT
☒ 1.5. Langzeit-Motortest	☐ 1.5.1. Hochdruckprüfung Öl
☒ 1.6. Kammern- und Dichtungsprüfung der Endgeplüge	☐ 1.6.1. Kammernentleeren
☒ 1.7. Prüfung der Schmierstoffe-Einstellung	☐ 1.7.1. Luftdruckmessung
☒ 1.8. Reparaturempfehlung	☐ 1.8.1. Reibschalthebel (Drehmoment)
☒ 1.9. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☐ 1.9.1. Staub- und Pollerfängerwechsel
Service durchgeführt am 26.10.2020	☒ 2. Zahnriemen
bei An-Stand: 785046	☐ 2.1. Zündkerzen
Rechnungsnummer: 57102	☐ 2.2. Zündkerzen
Service durchgeführt von:	Langzeit-Motortestgeräten
Agropol Wülfrath GmbH Wülfrath, Straße 15 48450 Wülfrath Telefon 02425/818730	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Bitte nächsten Service-Termin Service-Engpass:	Zusatzarbeiten:
☒ Nach Service-Intervall-Ausgabe oder	am (Datum):
oder	oder
bei An-Stand:	bei An-Stand:

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von
☒ 1. Ölwechsel-Service	☐ 1.1.1. Ölwechsel
☒ 1.2. Inspektion	☐ 1.2.1. Bremsleistung
☒ 1.3. mit Motorwechsel	☐ 1.3.1. Desinfektion/Filz
☒ 1.4. mit erweiterten Inspektionsumfang	☐ 1.4.1. Getriebe: DSG®, AT
☒ 1.5. Langzeit-Motortest	☐ 1.5.1. Hochdruckprüfung Öl
☒ 1.6. Kammern- und Dichtungsprüfung der Endgeplüge	☐ 1.6.1. Kammernentleeren
☒ 1.7. Prüfung der Schmierstoffe-Einstellung	☐ 1.7.1. Luftdruckmessung
☒ 1.8. Reparaturempfehlung	☐ 1.8.1. Reibschalthebel (Drehmoment)
☒ 1.9. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☐ 1.9.1. Staub- und Pollerfängerwechsel
Service durchgeführt am 26.7.15	☒ 2. Zahnriemen
bei An-Stand: 75923	☐ 2.1. Zündkerzen
Rechnungsnummer	☐ 2.2. Zündkerzen
Service durchgeführt von:	Langzeit-Motortestgeräten
Autophaus Polzer GmbH Autophaus Polzer GmbH Volkswagen Partner Bismarckstr. 10 48450 Wülfrath	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Bitte nächsten Service-Termin Service-Engpass:	Zusatzarbeiten:
☒ Nach Service-Intervall-Ausgabe oder	am (Datum):
oder	oder
bei An-Stand:	bei An-Stand:

Service-Nachweise 2	
Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zustand / Testen - Wechsel von:
☒ Ölwechsel Service	☒ Adria®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Multigradöl	☒ Ölwechselhinweis
☒ mit erneuterem Inspektionsurteil	☒ Gemischöl ADIP, ATZ
☒ Luft- u. Motorschleife	☒ Wasserpumpe (G)
☒ Wasserpumpe und Drehmomentprüfung der Bolzen	☒ Kurbelgehäuse
☒ Prüfung der Schwenkhebel-Einstellung	☒ Luftdruckverlei
☒ Wasserpumpenprüfung	☒ Polarkraftschraube (Achtung!)
☒ Luftdruckprüfung	☒ Motor- und Pleuellagerverlei
☒ Nachschleifung (nach der Luftprüfung notwendig)	☒ Zylinderkopf
Gesamt durchgeführt von: B. G. 18	☒ Zylinderkopf
bei der Station: 57751	☒ Zylinderkopf
Handzeichen / Unterschrift:	3/13
Autohaas Polzer Handwerk, Service, Ges. mbH	Autohaas Polzer Handwerk, Service, Ges. mbH
Autohaas Polzer GmbH Autohaas Partner Bismarckstr. 145-147 37751	Autohaas Polzer GmbH Autohaas Partner Bismarckstr. 145-147 37751
Gültig bis Datum: 31.03.2018 Anzahl der Serviceleistungen: 10	Gültig bis Datum: 31.03.2018 Anzahl der Serviceleistungen: 10
Bitte nächsten Service-Nachweis Bismarckstr. 145-147 37751	Bitte nächsten Service-Nachweis Bismarckstr. 145-147 37751
nach Service-Preis mit Angabe von: 8/19	nach Service-Preis mit Angabe von: 8/19
oder: 58300	oder: 58300
bei der Station:	bei der Station:

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Delle)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Verformung)



Beifahrertür (Verformung)



Türe hinten rechts (Delle, Verformung)



Türe hinten rechts (Delle, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)