



Volkswagen Touran Comfortline BMT/Start-Stopp

EZ 03/2017 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 165.394km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Comfortline BMT/Start-Stopp [DE - Van5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZW084479	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 165.394km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 153.478km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kerben			

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	100	Heckklappe	165 
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Interieur, Sonnenblende links, gebrochen / gerissen, erneuern, Instrumententafel, Luftdüse Mitte, gebrochen / gerissen, erneuern, Verkleidungen / Abdeckungen, Kofferraumverkleidung, verkratzt / verschürft, erneuern, Tür vorn links, Fensterheber, beschädigt, erneuern, Außenspiegel links, Abdeckkappe, Kratzer, erneuern, Außenspiegel rechts, Abdeckkappe, Kratzer, erneuern, Seitenwand links, Einstieg, Kratzer, Smart Repair, Heckklappe / - tür, Heckspoiler, Lackmangel, Smart Repair, Verkleidungen / Abdeckungen, Heckdeckel, Innenverkleidung, verkratzt / verschürft, erneuern, Fahrerhaus, Dämmmatte, Marderschaden, erneuern, Schweller links, Einstieg, Delle / Lackschaden, Smart Repair, Tür hinten links, Tür, Delle / Lackschaden, Smart Repair, Tür hinten rechts, Tür, Delle / Lackschaden, Smart Repair, Tür hinten links, Tür, Delle / Lackschaden, Smart Repair, Seitenwand rechts, Seitenwand, verformt, instandsetzen und lackieren, Tür hinten rechts, Tür, nicht fachgerecht instandgesetzt, lackieren, Schweller rechts, Einsti

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Composition Touch (Touchscreen, MP3, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)

• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Fensterzierleisten schwarz	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Fußmatten Textil	• Gepäckmanagement-Paket
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäckraumbeleuchtung
• Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich	• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Design	• Insassen-Schutzsystem proaktiv
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige Plus
• Multimediabuchse AUX-IN	• Nebelschlussleuchte
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger lackiert	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	• Auto-Hold-Funktion
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Original Fahrzeug Farbe: Atlantic Blue Metallic	



Sonderausstattung

• 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Metallic-Lackierung
• Raucher-Paket	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Sitzheizung hinten (2.Sitzreihe außen)	• Spiegel-Paket
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Sitzheizung vorn und hinten
• Sitzheizung vorn	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Service-Nachweis &		Dokumentation der Kz	
☒ 1.2	Benutzungsfahrer werden	☒ 1.1	Reise, Serviceleistungen, Werkstatt und
☒ 1.3	Benutzungsfahrer	☒ 1.2	Arbeitszeit
☒ 1.4	Inspektion	☒ 1.3	Benutzungsfahrer
☒ 1.5	mit Motorabwischel	☒ 1.4	Benutzungsfahrer
☒ 1.6	mit erwarteten Inspektionsumfang	☒ 1.5	Benutzungsfahrer
☒ 1.7	Längfr. Motorabwischel	☒ 1.6	Benutzungsfahrer
☒ 1.8	Kontrollen und Dokumentation der Endbearbeitung	☒ 1.7	Benutzungsfahrer
☒ 1.9	Prüfung der Schweißnaht-Einstellung	☒ 1.8	Benutzungsfahrer
☒ 1.10	Reparaturanmeldung	☒ 1.9	Benutzungsfahrer
☒ 1.11	Kundenwunsch (auch auf das Achtfeld verweisen)	☒ 1.10	Benutzungsfahrer
Service durchgeführt am 19.3.24		☒ 1.11	Benutzungsfahrer
Bei km-Stand: 122747		☒ 1.12	Benutzungsfahrer
Rechnungsfahrer: 55482		☒ 1.13	Benutzungsfahrer
Service durchgeführt von:		☒ 1.14	Benutzungsfahrer
 Auftragsservice Technische Straße 2, 41100, Völklingen Tel. 05442 / 15 98		☒ 1.15	Benutzungsfahrer
Stempel des Fachbetriebs		☒ 1.16	Benutzungsfahrer
Ihre nächsten Service-Termine Service-Termin nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 31.06 oder bei (km-Stand): 122747		☒ 1.17	Benutzungsfahrer
Zustimmung:		☒ 1.18	Benutzungsfahrer
am (Datum): oder bei (km-Stand):		☒ 1.19	Benutzungsfahrer



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Delle)



Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Rost, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)