



## Renault Clio Limited

EZ 06/2017 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 99.317km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)  
Fahrzeugstandort: 32\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                           |                                          |                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Renault                                      | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Clio Limited [AT - Kb5 0.9 TCe 90 EU6, Limited ENERGY, (Facelift) 2016 - 2019] |                                          |                                          |
| Kategorie<br>Kombi                                         | FIN<br>VF17RB20A56665974                                                                                  | Kennzeichen<br>-                         | Laufleistung laut Tacho<br>99.317km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>06/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                          | Leistung<br>90 PS (66 KW)                | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                         | Scheckheftgepflegt<br>Nein               |                                          |
| Hubraum<br>898 ccm                                         | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                    | Letzter Service<br>69.526km              | Letzter Service am<br>05/2024            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6                                  | Sitze<br>5                                                                                                | Türen<br>4/5                             | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>06/2017                                              | Farbe<br>Grau                                                                                             | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3     |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                             | Land der letzten Zulassung<br>Österreich |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                           | CO2-Emissionen<br>105g/km (NEFZ)         | Kraftstoffverbrauch<br>4.7l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links   Vorne rechts   Hinten links   Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

### 2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links   Vorne rechts   Hinten links   Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Reifenschäden: Felgen sind beschädigt, siehe Foto.

## Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 140                      | Beifahrertür             | 130                      |
| Kotflügel vorne links   | -                        | Kotflügel vorne rechts   | -                        |
| Türe hinten links       | 130                      | Türe hinten rechts       | 140                      |
| Seitenteil hinten links | 150                      | Seitenteil hinten rechts | 150                      |
| Motorhaube              | 130                      | Heckklappe               | 130                      |
| Dach                    | 130                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | ohne Funktion;         |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio R&GO (Bluetooth)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterzierleisten verchromt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckzierleiste Chrom
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Keyless Drive
- Kopfstützen verstellbar

- |                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| • Kühlergrill verchromt                              | • Lenkrad (Leder)                        |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar               | • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar   |
| • Leseleuchte vorn                                   | • Licht- und Regensensor                 |
| • Look-Paket Chrom (außen)                           | • Look-Paket Grau (innen)                |
| • Modellpflege                                       | • Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE Energy      |
| • Multimedia Audio-Navigations-/Kommunikationssystem | • Nebelscheinwerfer                      |
| • Original Fahrzeug Farbe: TITAN-GRAU                | • Reifendruck-Kontrollsystem             |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar                     | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6    |
| • Schaltpunktanzeige                                 | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Seitenairbag vorn                                  | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig  |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar             | • Sitz vorn links höhenverstellbar       |
| • Sitz vorn rechts umklappbar                        | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff          |
| • Start/Stop-Anlage                                  | • Stau-/Ablagefach im Laderaumboden      |
| • Stoßfänger Wagenfarbe                              | • Tagfahrlicht LED                       |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                         | • Untersteuerungskontrolle (USC)         |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)      | • Wegfahrsperre                          |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt                  | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung  |



## Sonderausstattung

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| • Einparkhilfe hinten         | • Metallic-Lackierung |
| • Reserverad in Fahrbereifung |                       |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos





























# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)





Stoßstange hinten (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)