



Skoda Octavia Ambition 4x4

EZ 06/2016 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 176.136km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 64***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Ambition 4x4 [AT - Kb5 1.6 TDI DPF EU6, Ambition 4x4 Green tec, 2015 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN TMBLG7NE8G0239070	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 176.136km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 97.194km	Letzter Service am 02/2021
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)
Kratzer

Hinten links


(4 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(4 mm)
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Klarglas

• Funktions-Paket	• Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Getränkehalter vorn
• Gurtstraffer	• Gurtstraffer hinten
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED
• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Laderaumboden variabel
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)	• Leseleuchte
• Leuchtweitenregelung	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelkonsole
• Motor 1,6 Ltr. - 81 kW TDI DPF	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC	• Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
• Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher	• Reifen-Reparaturkit
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Rücksitzlehne umklappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Steckdose 230V	• Tagfahrlicht abschaltbar
• Textilfussmatten	• Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Verzurrösen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wasserstandsanzeige SRA / SWA	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung	




Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Amundsen	• Bremsassistent
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)

- | | |
|--|----------------------------------|
| • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 160 km/h) | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Maxi-DOT Farbdisplay |
| • Perleffekt-Lackierung | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Komplettnachweis

Fahrzeugdaten:

Typ	BMW 116i (116i) (116i)
Produktionsjahr	1998
Produktionsnummer	116i116i116i
Motorleistung	116i116i116i
Motorleistung	116i116i116i
Motorleistung	116i116i116i

Inspektion der Motorleistung:

Motorleistung	116i116i116i
Motorleistung	116i116i116i
Motorleistung	116i116i116i
Motorleistung	116i116i116i

Inspektion der Motorleistung:

Motorleistung	116i116i116i
Motorleistung	116i116i116i
Motorleistung	116i116i116i
Motorleistung	116i116i116i

Datenauszug

Inspektion der Motorleistung:

Motorleistung	116i116i116i
Motorleistung	116i116i116i
Motorleistung	116i116i116i
Motorleistung	116i116i116i

Inspektion der Motorleistung:

Motorleistung	116i116i116i
Motorleistung	116i116i116i
Motorleistung	116i116i116i
Motorleistung	116i116i116i

Inspektion der Motorleistung:

Motorleistung	116i116i116i
Motorleistung	116i116i116i
Motorleistung	116i116i116i
Motorleistung	116i116i116i



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)