



Volkswagen Transporter Kasten FWD

EZ 07/2019 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 125.421km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 01***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Kasten FWD [DE - Ka4 2.0 TDI EU6, 2017 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7HZKX028882	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 125.421km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 84 PS (62 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 105.000km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 156g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Dämmmatte Motorraum beschädigt, Dach aufgrund der Fahrzeughöhe nicht auf Schäden prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3000 mm
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Getriebe 5-Gang
- Heckklappe ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 62 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiß
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Tagfahrlicht |
| • Türablagekasten vorn | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm | • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest |
| • Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz | • Elektrik-Paket 1 |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten | • Fensterheber elektrisch |
| • Funkschlüssel (4) klappbar | • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) | • LKW-Zulassung |
| • Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster | • Lautsprecher (2) |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Simora |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |
- Zul. Gesamtgewicht 2,60 t

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







[illegible]

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)




Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)