



Kia Sportage Dream Team 2WD

EZ 09/2015 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 101.338km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 32***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sportage Dream Team 2WD [DE - SUV5 1.6 GDI EU6, Dream Team, (Facelift) 2015 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN U5YPC814AFL695279	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 101.338km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 135 PS (99 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 28.562km	Letzter Service am 01/2019
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 161g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	450 
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	1335 
Motorhaube	125	Heckklappe	105
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Abbiegelicht
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Aktives Bremslicht (ESS)	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Anzeigeeinstrumente Supervision mit LCD Display
• Audiosystem KIA CD/MP3-Radio	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Dachreling
• Dachspoiler	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)	• Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Smart Parking Assist System, SPAS)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Frontscheibe mit Wischerablagenheizung	• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter hinten	• Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar

- | | |
|---|---|
| • Heckscheibenwischer | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • iPod-Anschluss | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten | • Kühlergrill verchromt |
| • Laderaumabdeckung | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad heizbar | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Modellpflege | • Motor 1,6 Ltr. - 99 kW GDI KAT |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher | • Radstand 2640 mm |
| • Reifen-Reparaturset | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schwellerabdeckung / -verkleidung | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzheizung hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen verchromt | • Unterfahrschutz hinten |
| • Unterfahrschutz vorn | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide |
| • Einparkhilfe vorn | • Einparkhilfe hinten |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Original Fahrzeug Farbe: SAND TRACK |



Sonderausstattung

- | | |
|--|-----------------------|
| • Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display) | • Metallic-Lackierung |
| • Sound-System Infinity Premium | • Rückfahrkamera |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)




Schweller links (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)