



Volkswagen Transporter EcoProfi FWD

EZ 07/2022 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 164.328km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter EcoProfi FWD [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d, EcoProfi, 2021 - 2022]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7H2PX002112	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 164.328km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 149.805km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Dach auf Grund der höhe des Fzg's nich vollständig prüfbarFzg ist Foliert!

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- EcoProfi
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bordwerkzeug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiß

- | | |
|---|---|
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Radkappen |
| • Radstand 3000 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück) |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Zul. Gesamtgewicht 2,80 t |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet) | • Ausstattungs-Paket Licht + Sicht |
| • Automatische Fahrlichtschaltung | • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz |
| • Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor | • Federung hinten verstärkt |
| • Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Heckflügeltüren ohne Verglasung |
| • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) | • LKW-Zulassung |
| • Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster | • Leuchtweitenregelung automatisch |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn |
| • Notrufsystem | • Regensensor |
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer LED |
| • Schriftzug Transporter am Kotflügel | • Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz | • Sprachsteuerungs-System |
| • Tagfahrlicht LED | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch |
| • Verzurrösen verstärkt | • Vorbereitung Navigationssystem |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)