


Zustandsbericht ohne Ausstattung



FIN **SALGA2BE7KA539821**

Vorgang

Ihr Auftrag vom
Besichtigung

12.03.2026,
12.03.2026, 12:30 Uh

Bewertet auf

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Typ: LEASING

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.01.2019	Hersteller	LAND ROVER
Typ / Verkaufsbez.	Range Rover P525	Aufbauart	Geländewagen
	Kompressor Autobiography		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	SALGA2BE7KA539821	Maße Länge/Breite/Höhe	4879 / 1983 / 1780 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 2	Radstand (mm)	2922
zul. Gesamtmasse	3100 kg	HSN / TSN	1590 / AHP
Schlüssel-Nr.	40359245	Km-Stand abgelesen	81369
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/ Reihenmotor
Leistung (kW)	386	Hubraum (ccm)	4999
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic
Polster / Farbe	Leder / Creme		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	275 / 40 R 22 108 V	Pirelli / Scorpion Winter 2 FSL	W / O	6 mm
rechts	275 / 40 R 22 108 V	Pirelli / Scorpion Winter 2 FSL	W / O	6 mm
2 links	275 / 40 R 22 108 V	Pirelli / Scorpion Winter 2 FSL	W / O	6 mm
rechts	275 / 40 R 22 108 V	Pirelli / Scorpion Winter 2 FSL	W / O	6 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 22.05.2025 bei Kilometerstand 77.772

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. 1x Funk-Fahrzeugschlüssel ohne Funktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
2. Motorhaube Schriftzug verfärbt, erneuern (Bild 6, 7)
3. Außenspiegel links Spiegelkappe verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8)
4. Tür hinten rechts verkratzt und eingedellt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10, 11)
5. Tür vorne rechts verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 17)
6. Tür hinten links ,Türkante verschrammt, smart repair
7. Tür vorne links, Türkante Lackabplatzer, smart repair (Bild 14, 15)
8. Tür vorne links, Türblende verschrammt, erneuern (Bild 16)
9. Felge glanzgedreht hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 18, 19)
10. Felge glanzgedreht vorne rechts mehrfach verschrammt, erneuern (Bild 20, 21)
11. Felge glanzgedreht vorne links verschrammt, erneuern (Bild 22)
12. Felge glanzgedreht hinten links verschrammt, erneuern (Bild 23)
13. Fahrzeug komplett Polieren, polieren

Rep.Kosten insgesamt / Minderwert

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Türeinstieg vorne rechts leichte Kratzer,
Lenkradkranz leicht verkratzt,
Frontscheibe leichte Steinschläge,
Motorhaube leichte Kratzer,
Tür vorne links leichte Kratzer,
Tür hinten links leichte Kratzer,
Seitenwand hinten links leichte Kratzer,
Seitenwand hinten rechts leichte Kratzer,
Heckklappe leichte Kratzer,
Frontbereich leichte Steinschläge,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Ralf Magin

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.




Bild 1 : Diagonale vorn




Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Wartungsnachweis



Bild 6 : Motorhaube Schriftzug verfährt



Bild 7 : Motorhaube Schriftzug verfärbt



Bild 8 : Außenspiegel links Spiegelkappe verschrammt



Bild 9 : Tür hinten rechts verkratzt und eingedellt



Bild 10 : Tür hinten rechts verkratzt und eingedellt



Bild 11 : Tür hinten rechts verkratzt und eingedellt



Bild 12 : Tür vorne rechts verkratzt



Bild 13 : Tür hinten rechts, Türkante verschrammt



Bild 14 : Tür vorne links, Türkante Lackabplatzer



Bild 15 : Tür vorne links, Türkante Lackabplatzer



Bild 16 : Tür vorne links, Türblende verschrammt




Bild 17 : Tür vorne rechts verkratzt




Bild 18 : Felge glanzgedreht hinten rechts verschrammt




Bild 19 : Felge glanzgedreht hinten rechts verschrammt




Bild 20 : Felge glanzgedreht vorne rechts mehrfach verschrammt




Bild 21 : Felge glanzgedreht vorne rechts mehrfach verschrammt



Bild 22 : Felge glanzgedreht vorne links verschrammt




Bild 23 : Felge glanzgedreht hinten links verschrammt