



Mercedes-Benz CLS 320 / 350 CDI

EZ 09/2007 | Coupé | Diesel | Automatikgetriebe | 510.402km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 73***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung CLS 320 / 350 CDI [DE - Lim4 CLS 320 CDI, DPF, 2006 - 2008]		
Kategorie Coupé	FIN WDD2193221A123340	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 510.402km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 224 PS (165 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2007	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 215g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer, Riss/Bruch		Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Reifenschäden: Kratzer, Kerben, Reifen einseitig abgefahren			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Auspuffblenden mit Ruß!; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: DESIGNO GRAPHIT
- Reiserechner
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibe heizbar (Verbundglas)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 165 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Parameterlenkung
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe Verbundglas



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
• CD-Wechsler	• Getränkehalter vorn
• Innenausstattung: Edelholz Vogelaugenahorn	• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
• Lackierung: designo Metallic-Lackierung	• Multikontursitz / Multikonturlehne vorn links
• Parktronic-System PTS (vorn und hinten)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitzheizung vorn
• Skisack	• Sound-System
• Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











AA-K 9-268/13-00803	13.09.2007	9999	AGB000349	02	01	3165/03820	248
	MI	11/78		1412	1430		1870-1000
	WED193221A1234						01815
	WAGNER-SENK						
	219			215	502280		502280
	432080			01135	01195		
	82AAAN41			01135	01195		
				73	02050		70
							004
	CIS 320 CDI						
	DAIMLERCHRYSLER (D)			245/40 R18 93V			
	PL. F. FAS. DEF. H. 0 SFL			275/35 R18 93V			
	LINWALTE						
	T07220*2006/983						
	KUHO 8			61*2001/116*0275*08			
	DIESEL			22.05.2007	K	DK133707	
	U002	0452	1102987				
	STUFE PM 5 AS YAG HASTHLE*GAYN ZUK EMISSIONSKLASSE:						
	13.09.2007						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)




Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den)



Fahrer­tür (Lackscha­den)



Fahrer­tür (Lackscha­den)



Beifahrer­tür (Lackscha­den)



Beifahrer­tür (Lackscha­den)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Anderer Schaden): Heckklappe lässt sich nicht öffnen

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)