



Volvo V50 1.6 D Drive Kinetic

EZ 08/2010 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 275.159km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 44***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V50 1.6 D Drive Kinetic [AT - Kb5 1.6 D DPF EU4, Drive Kinetic DPF, 2008 - 2010]		
Kategorie Kombi	FIN YV1MW76F2B2598643	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 275.159km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 250.185km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 104g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	185 	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	125	Heckklappe	145
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)