



Volkswagen Tiguan Sport & Style 4Motion

EZ 03/2009 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 255.437km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Sport & Style 4Motion [DE - SUV5 2.0 TDI EU5, 4Motion Sport & Style, 2007 - 2011]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZ9W093084	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 255.437km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2009	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 182g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Reifen abgefahren;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	1150 	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	115	Heckklappe	235 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nichtraucher-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Dachreling silber eloxiert
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: WILD CHERRY RED

• Radstand 2604 mm	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank / Lehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %)
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze: Sportsitze vorn
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung




Sonderausstattung


• Audiosystem RCD 510 MP3 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Memoryfunktion	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Laderaumboden variabel und herausnehmbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Metallic-Lackierung
• Nebelscheinwerfer integriert	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Spiegel-Paket
• Tagfahrlicht	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
• Wendematte Gepäckraum	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











20.03.2009	0603	AKS00031X	02	02	0103/04200	186
M1	AC		04427-04520	--1809		
WVGZZZ5NZ9W093084	7		1665-1706	--001665		
5N			00100	-		
VOLKSWAGEN; VW			0167	002240	002240	
ACCBABX1			01160	01130	-	
AM6AM6A6006NDST7MB			01160	01130	-	
-			076	03000	075	
TIGUAN			02200	0750	005	-
VOLKSWAGEN-VW			215/65 R16 98H			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			215/65 R16 98H			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*692/2008A						
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I			ROT	3		
DIESEL			e1*2001/116*0450*05			
0002	35A0	01968	26.09.2008	A	FT022190	
F.1/F.2:+50 U. 7.2/8.2:+75 B						
ANHÄNGEBETRIEB*ZUL.GESSE						
W.D.ZUGES MAX.4440KG*FZG. IST MIT WERKSEITIG MONTIERTE						
R AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100						
KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.2.STVO*STUFEPM 5 AB TA						
G ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG* ZU V.9 14.14.1 GEÄNDERT LT.						
BESCHEINIGUNG VOM 11.03.2010 VOM KBA***STUFE PM5,AB 20						
03.2009*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.03.2009*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Ausgeblichen/Matt)




Fahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Beifahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt, Delle)



Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Delle)



Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Anderer Schaden): Dachhimmel hängt;



Innenraum (Riss/Bruch)