



Alfa Romeo Giulietta Basis

EZ 03/2012 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 327.218km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Alfa Romeo	Giulietta Basis [DE - LimS5 1.6 JTDM 16V EU5, 2010 - 2013]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Limousine	ZAR94000007146801	-	327.218km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
06/2027 / Vorhanden	Stoff	105 PS (77 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Ja	Nein	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.598 ccm	liegt vor	294.000km	04/2024
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 5a	5	4/5	Schaltgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
03/2012	Schwarz	1	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Nein	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	117g/km (NEFZ)		4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Korrosion, Gebrauchsspuren, Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln, Quietschen; Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auspuffendrohr verchromt
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer / Check-Control
- Bremsassistent (HBA / EBA)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Bremskraftverteiler (EBD)
- Elektron. Differentialsperre (Q2)
- Fahrassistenten-System: Alfa Romeo D.N.A.-Fahrdynamik-System
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter hinten
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Heckspoiler Wagenfarbe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kurvenbremskontrolle (CBC / ESBS)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW JTDM KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC)

- | | |
|---|--|
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: NERO PROFONDO/LUXOR/KYALAMI |
| • Pastell-Lackierung | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium |
| • Schaltpunktanzeige (Gear Shift Indicator) | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Vehicle-Dynamic-Control (ESP / VDC) | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzheizung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--------------------------|
| • Audiosystem: Radio-Basisanlage mit CD und MP3 | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Luftdüsen im Fond | • Mittelarmlehne vorn |
| • Multi-Funktions-Display | • Nebelscheinwerfer |
| • Schaltpunktanzeige (Gear Shift Indicator) | |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











1	12.03.2012	14136	APJ000015	2	1	77/4000	185
2	M1	NAF		3	4351-4351	1798-1798	
3	ZAR94000007146801	3		4	1465-1465	1385-1385	
4	ALFA			5	-	60	
5	940			6	114	1815	1815
6	FXDIA			7	1100	850	
7	03			8	1100	850	
8				9	078	03000	074
9	ALFA GIULIETTA			10	1300	500	5
10	FIAT (I)			11	205/55 R16 91V		
11	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			12	205/55 R16 91V		
12	Mehrzweckfahrzeug			13	-		9
13	715/2007*692/2008A			14	e3*2007/46*0027*00		
14	EURO5;A;Pl/Ci; M; N1 I			15	16.12.2009	K	EA091506
15	Diesel			16	-		
16	0002	35A0	1598				
17	STUFE PM5 AB TAG ERSTZUL.						

[illegible][illegible][illegible]

GARANTIE	MODELL <i>Giulietta 1.6 JTD</i> INSPERATION <i>Echtheit, Funktion, Verschleiß und Antriebsleistung der Fahrzeugteile</i> ☒ MOCKROBWECHSEL ☒ VORGESEHEN BEIM DURCHFÜHRUNG BEIM <i>146.177</i> FAHRGESTELL <i>2AR94000004146801</i> DATUM <i>28.11.2017</i> Autohaus Kfz-Partner <i>Friderichs-Str. 6</i> 37289 Verden TEL 05659 92507 Fax 05659 92508
	MODELL <i>Giulietta 1.6 JTD</i> INSPERATION ☒ MOCKROBWECHSEL ☒ VORGESEHEN BEIM DURCHFÜHRUNG BEIM <i>168506</i> FAHRGESTELL DATUM <i>21.12.18</i> Timo Gleim Kfz-Partner <i>Friderichs-Str. 6</i> 37299 Verden TEL 05659 92507 Fax 05659 92508
MOBILITÄT	MODELL <i>Giulietta 1.6 JTD</i> INSPERATION ☒ MOCKROBWECHSEL ☒ VORGESEHEN BEIM DURCHFÜHRUNG BEIM <i>205809</i> FAHRGESTELL DATUM <i>07.05.20</i> Timo Gleim Kfz-Partner <i>Friderichs-Str. 6</i> 37299 Verden TEL 05659 92507 Fax 05659 92508
	MODELL <i>Giulietta 1.6 JTD</i> INSPERATION ☒ MOCKROBWECHSEL ☒ VORGESEHEN BEIM DURCHFÜHRUNG BEIM <i>243040</i> FAHRGESTELL DATUM <i>23.03.22</i> Timo Gleim Kfz-Partner <i>Friderichs-Str. 6</i> 37299 Verden TEL 05659 92507 Fax 05659 92508
SERVICE	MODELL <i>Giulietta 1.6 JTD</i> INSPERATION ☒ MOCKROBWECHSEL ☒ VORGESEHEN BEIM DURCHFÜHRUNG BEIM <i>168506</i> FAHRGESTELL DATUM <i>21.12.18</i> Timo Gleim Kfz-Partner <i>Friderichs-Str. 6</i> 37299 Verden TEL 05659 92507 Fax 05659 92508

WARTUNGSNACHWEISE

Sie beschriften Sie in ihrer Betriebsanleitung welche Wartungsintervalle für Ihr Fahrzeug vorgesehen sind. Ihr Service-Partner bestätigt jede durchgeführte Wartung jeweils in einem der folgenden Felder.

mißdomit

MOBIL *Guilietta 1.6 STD*

INSTRUKTION: *1.6 STD*

MOTORKWACHSE: *10.08.01*

VORGESCHEN BEI KM: *10.08.01*

DURCHFÜHRT BEI KM: *10.08.01*

NAHGESETZT: *24.03.16*

DATUM: *24.03.16*

Kfz-Meisterbetrieb

Timo Gleim

Timo Gleim • Ruckweg 6 • 37299 Weddenborn
Tel. 0536 581 92 55 57 • Fax 0536 58 58 58

MOBIL *Guilietta 1.6 STD*

INSTRUKTION: *1.6 STD*

MOTORKWACHSE: *10.08.01*

VORGESCHEN BEI KM: *10.08.01*

DURCHFÜHRT BEI KM: *10.08.01*

NAHGESETZT: *24.03.16*

DATUM: *24.03.16*

Kfz-Meisterbetrieb

Timo Gleim

Timo Gleim • Ruckweg 6 • 37299 Weddenborn
Tel. 0536 581 92 55 57 • Fax 0536 58 58 58

23



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Verformung)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Rost, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Verformung, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)