



Volkswagen Polo IV Cricket

EZ 08/2004 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 68.172km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo IV Cricket		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ9NZ5D008717	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 68.172km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2004	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kerben



(6 mm)



(7 mm)

Kerben



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	180 	Heckklappe	100
Dach	210 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Color
- CD-Wechsler
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Nebelschlussleuchte
- Reifen 185/60 R14 ..T
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Beta (Radio/Cassette)
- Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
- Doppelscheinwerfer (Halogen)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sondermodell Cricket
- Wartung: Longlife-Service

- | | |
|--|---|
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten) |
| • Zentralverriegelung | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Original Fahrzeug Farbe: reflexsilber metallic | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Batterie 60 Ah |
| • Bremsbelagverschleissanzeige | • Diebstahl-Warnanlage |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Generator 90 A |
| • Karosserie: 4-türig | • Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V KAT (BKY) |
| • Reserverad in Fahrbereifung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









010262	0603	657018	1	830	780
PKW GESCHLOSSEN					
EURO 4					
VOLKSWAGEN-VW					
9N					
WVWZZZ9NZ5D008717 X					
OTTO/OBD 04 172					
K55 / 5000					
1390					
3897					
1093					
1650					
1465					
1560					
ZIFF. 13. LANG BIS 3993 U. ZIFF. 14. BIS 1258 JE NACH AUSR.					
*ZIFF. 15. +50 U. ZIFF. 16. H. +35 B. ANH-BETR. *ZIFF. 20 U. 21					
A. FELGE 53X14, ET 35MM *ZIFF. 22 U. 23 A. FELGE 63X14, ET 43					
MM *ZIFF. 20 BIS 23 AUCH GEN. 185/55R15 82Q M+S OD. 195/5					
OR15 82H OD. 195/55R15 85H A. FELGE 63X15, ET 43MM OD. 205					
/45R16 83V A. FELGE 6 1/2JX15, ET 43MM *ZIFF. 27 GEN. E1 0					
0-1159 OD. E1 00-1316 FALLS WERKSEITIG MONTIERT *ZIFF. 28					
11200 BIS 84 STEIG. *					



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)




Rad (Kerben)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)