



Mazda 3 Selection

EZ 11/2020 | Limousine | Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 56.620km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 3 Selection [DE - LimS5 2.0 SKYACTIV-X M-Hybrid EU6d, Selection OPF, 2019 - 2021]		
Kategorie Limousine	FIN JM4BP6HHA01152525	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 56.620km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 49.834km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2020	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 142g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	62	Beifahrertür	68
Kotflügel vorne links	164 	Kotflügel vorne rechts	68
Türe hinten links	143 	Türe hinten rechts	68
Seitenteil hinten links	153 	Seitenteil hinten rechts	77
Motorhaube	260 	Heckklappe	90
Dach	61		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Unfallfahrzeug ;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Unfallschaden Fahrerseite. Raadaufhängung gebrochen. Fenster Fahrerseite vorne geht nicht voll zumachen..1 Schlüssel in Werkstatt. 2. bei Verkäufer

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte • Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Stauassistent (MRCC) • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Alarmanlage • Antriebsart: Frontantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Colorverglasung • Dachspoiler • Einparkhilfe hinten • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Elektron. Traktionskontrolle • Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS) • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC) • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem: Radioanlage • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Dachhimmel schwarz • Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) • Einparkhilfe vorn • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) • Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto) • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA) • Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA) • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
--	--

• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
• Farbdisplay (8,8 Zoll)	• Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
• Fensterzierleisten verchromt	• Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe Automatik - (6-Stufen)
• Gurtstraffer vorn	• Head-up-Display Advanced
• Heckleuchten LED	• Innenbeleuchtung LED
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Schulter-Airbag hinten
• Kopf-Schulter-Airbag vorn	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)	• Lenkrad heizbar
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Log-in-System
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Mild-Hybrid 132 kW SPCCI (Motor 2,0 Ltr. - 132 kW)
• Multi-Commander	• Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
• Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)	• Original Fahrzeug Farbe: SOUL RED CRYSTAL
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenantenne	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheibenwischerenteiser vorn	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitzheizung vorn	• Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
• Sprachsteuerung, erweiterter Umfang	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (i-Stop)	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Schnittstelle
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung




Sonderausstattung

• 12 Lautsprecher	• Around View Monitor (360° Umgebungsansicht)
• Ausstattungs-Paket: I-Activesense	• Design-Paket
• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	• Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent mit Bremsfunktion
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R)



- | | |
|--|--|
| • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Front (Front Cross Traffic Alert, FCTA) | • Fahrassistenz-System: Stauassistent mit Lenkunterstützung, erweitert (CTS) |
| • Heckscheibe abgedunkelt | • Innenausstattung: Chrom-Applikationen |
| • Innenspiegel rahmenlos | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |
| • Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH) | • Metallic-Lackierung |
| • Sound-System BOSE | • Tagfahrlicht LED |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











21.11.2022

Werkstattbesuch

15515 km (+9147 km)

H. U. W. Matten GmbH, Bechterdissler Straße 37, 33719 Bielefeld, Germany

- Dienstleistung abgeschlossen.
- 2. Gottesdienst.
- Karosserieprüfung abgeschlossen.
- Körperliche Untersuchung.
- Wechsel der Bremsflüssigkeit.
- Wechsel des Innenraumfilters.
- Wechsel von Motoröl und Ölfilter.
- Austausch des Aktivkohle-Innenraumfilters.
- Checklisten abgearbeitet.
- Optischer Zustandscheck.

21.11.2025

Werkstattbesuch

49634 km (+7022 km)

H. U. W. Matten GmbH, Bechterdissler Straße 37, 33719 Bielefeld, Germany

- Dienstleistung abgeschlossen.
- 5. Gottesdienst.
- Karosserieprüfung abgeschlossen.
- Körperliche Untersuchung.
- Wechsel des Innenraumfilters.
- Wechsel von Motoröl und Ölfilter.
- Austausch des Aktivkohle-Innenraumfilters.
- Checklisten abgearbeitet.
- Optischer Zustandscheck.

03.11.2023

Werkstattbesuch

28312 unknown_default_open_api (+12797 unknown_2)

H. U. W. Matten GmbH, Bechterdissler Straße 37, 33719 Bielefeld, Germany

- Dienstleistung abgeschlossen.
- 3. Gottesdienst.
- Karosserieprüfung abgeschlossen.
- Körperliche Untersuchung.
- Wechsel des Innenraumfilters.
- Wechsel von Motoröl und Ölfilter.
- Austausch des Aktivkohle-Innenraumfilters.
- Checklisten abgearbeitet.
- Optischer Zustandscheck.

21.11.2022

Werkstattbesuch

15515 km (+9147 km)

H. U. W. Matten GmbH, Bechterdissler Straße 37, 33719 Bielefeld, Germany

- Dienstleistung abgeschlossen.
- 2. Gottesdienst.
- Karosserieprüfung abgeschlossen.
- Körperliche Untersuchung.
- Wechsel der Bremsflüssigkeit.
- Wechsel des Innenraumfilters.
- Wechsel von Motoröl und Ölfilter.
- Austausch des Aktivkohle-Innenraumfilters.
- Checklisten abgearbeitet.
- Optischer Zustandscheck.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Fahrtür (Verformung, Anderer Schaden): Unfall



Fahrtür (Verformung, Anderer Schaden): Unfall



Fahrtür (Verformung, Anderer Schaden): Unfall




Beifahrtür (Lackschaden)




Stoßstange hinten (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Unfall




Stoßstange hinten (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Unfall



Stoßstange hinten (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Unfall




Stoßstange hinten (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Unfall



Kotflügel vorne links (Verformung, Anderer Schaden): Unfall



Kotflügel vorne links (Verformung, Anderer Schaden): Unfall



Seitenteil hinten links (Verformung, Riss/Bruch, Anderer Schaden): Unfall



Seitenteil hinten links (Verformung, Riss/Bruch, Anderer Schaden):
Unfall



Seitenteil hinten links (Verformung, Riss/Bruch, Anderer Schaden):
Unfall




Seitenteil hinten links (Verformung, Riss/Bruch, Anderer Schaden):
Unfall




Seitenteil hinten links (Verformung, Riss/Bruch, Anderer Schaden):
Unfall



Seitenteil hinten links (Verformung, Riss/Bruch, Anderer Schaden):
Unfall



Seitenteil hinten links (Verformung, Riss/Bruch, Anderer Schaden):
Unfall



Seitenteil hinten links (Verformung, Riss/Bruch, Anderer Schaden):
Unfall

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Anderer Schaden): Sicherheitsgurte eingeklemmt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Anderer Schaden): Sicherheitsgurte eingeklemmt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Anderer Schaden): Sicherheitsgurte eingeklemmt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Anderer Schaden): Sicherheitsgurte eingeklemmt