



Audi A4 Limousine

EZ 07/2011 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 260.719km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Limousine [DE - Lim4 2.0 TDI DPF EU5, quattro Ambiente, 2008 - 2011]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8K9CA021870	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 260.719km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 259.216km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	205 	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	270 	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	260 	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	170 	Heckklappe	205 
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Laut Einlieferer ist die Hinterachse durchgerostet.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambiente
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Heckklappenöffnung automatisch
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht-Paket
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Arkana
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzheizung vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Make-up-Spiegel beleuchtet

- Original Fahrzeug Farbe: QUARZGRAU



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Audi music interface | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Durchladeeinrichtung mit Skisack |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Eschemaser, mandelbeige |
| • Licht- und Regensensor | • Metallic-Lackierung |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Seitenairbag hinten | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sound-System Bang & Olufsen | • Standheizung |
| • Start/Stop-Anlage | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Sprachsteuerungs-System | • Heckleuchten LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Rost)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Delle)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)