



Nissan Micra Acenta Sport

EZ 07/2005 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 284.965km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Micra Acenta Sport [DE - LimS3 1.2 EU4, acenta sport, 2006 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN SJNEBAK12U2010006	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 284.965km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.240 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 276.401km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2005	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	125	Heckklappe	115
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenausstattung: Stoff
- Karosserie: 3-türig
- Leseleuchte vorn
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzlehne geteilt
- Servolenkung
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachspoiler
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,2 Ltr. - 59 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTISBLAU METALLIC
- Rücksitzbank verschiebbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sportsitze
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Das ☐ Wartungsdienst Typ B1 ☒ Wartungsdienst 1 ☒ Wartungsdienst 2 ☐ Wartungsdienst 3 wurde ausgeführt. am <u>14.5.17</u> um <u>13.00.15</u> Bei dem Ölwechsel wurde Motoröl der folgenden Marke verwendet: <u>10w40</u>	Das ☐ Wartungsdienst Typ B1 ☒ Wartungsdienst 1 ☒ Wartungsdienst 2 ☐ Wartungsdienst 3 wurde ausgeführt. am <u>14.5.17</u> um <u>13.00.15</u> Bei dem Ölwechsel wurde Motoröl der folgenden Marke verwendet: <u>10w40</u>	Das ☐ Wartungsdienst Typ B1 ☒ Wartungsdienst 1 ☒ Wartungsdienst 2 ☐ Wartungsdienst 3 wurde ausgeführt. am <u>14.5.17</u> um <u>13.00.15</u> Bei dem Ölwechsel wurde Motoröl der folgenden Marke verwendet: <u>10w40</u>
SIEVERLING Kfz-MASTERSTREIFEN AUTO-ZUBEHÖRHANDEL Völkeltal 16, 21249 Hülshorst Tel. 05131 4040433, Fax 05131 4040434 E-Mail: kurt@1615-sieverling.de www.1615-motorsport.de 1615-Motorsport	SIEVERLING Kfz-MASTERSTREIFEN AUTO-ZUBEHÖRHANDEL Völkeltal 16, 21249 Hülshorst Tel. 05131 4040433, Fax 05131 4040434 E-Mail: kurt@1615-sieverling.de www.1615-motorsport.de 1615-Motorsport	SIEVERLING Kfz-MASTERSTREIFEN AUTO-ZUBEHÖRHANDEL Völkeltal 16, 21249 Hülshorst Tel. 05131 4040433, Fax 05131 4040434 E-Mail: kurt@1615-sieverling.de www.1615-motorsport.de 1615-Motorsport
Der nächste Wartungsdienst ist ☐ Wartungsdienst Typ B1 ☐ Wartungsdienst 1 ☐ Wartungsdienst 2 ☐ Wartungsdienst 3 bei km oder nach Tagen (bei beiden, wenn zuerst erreicht)	Der nächste Wartungsdienst ist ☐ Wartungsdienst Typ B1 ☐ Wartungsdienst 1 ☐ Wartungsdienst 2 ☐ Wartungsdienst 3 bei km oder nach Tagen (bei beiden, wenn zuerst erreicht)	Der nächste Wartungsdienst ist ☐ Wartungsdienst Typ B1 ☐ Wartungsdienst 1 ☐ Wartungsdienst 2 ☐ Wartungsdienst 3 bei km oder nach Tagen (bei beiden, wenn zuerst erreicht)

Der Wartungsdienst (Typ 8) ☒ Wartungsdienst I ☐ Wartungsdienst II ☐ Wartungsdienst III Werkstatt-Nr. <u>7922</u> Datum <u>24.07.06</u> Wie dem Client hat wurde Motoröl der folgenden Marke verwendet: <u>10W30 SEMI-FLUID</u> NISSAN 3100 AUTOMATEN WOLFGANG TECHSCHE Rhein-Ruhr-Zentrum für Kfz-Service Ludwig-Platz 101-103 40225 Düsseldorf Telefon: 0210 12345678 Fax: 0210 12345678 E-Mail: <u>info@wtsch.de</u> Einzelkosten: <u>7,00</u> €	Der Wartungsdienst (Typ 8) ☒ Wartungsdienst I ☐ Wartungsdienst II ☐ Wartungsdienst III Werkstatt-Nr. <u>14774</u> Datum <u>18.05.08</u> Wie dem Client hat wurde Motoröl der folgenden Marke verwendet: <u>10W30</u> SIEVERLING Kfz-Meisterbetrieb Auto-Zurhorharn Werkstatt: 14, 14149 Hohenbrunn Tel. 0226 9467034, Fax 0226 9467037 E-Mail: <u>kontakt@sieverling.de</u> www.sieverling.de Einzelkosten: <u>10,00</u> €	Der Wartungsdienst (Typ 8) ☒ Wartungsdienst I ☐ Wartungsdienst II ☐ Wartungsdienst III Werkstatt-Nr. <u>6274</u> Datum <u>22.05.10</u> Wie dem Client hat wurde Motoröl der folgenden Marke verwendet: <u>10W30</u> SIEVERLING Kfz-Meisterbetrieb Auto-Zurhorharn Werkstatt: 14, 14149 Hohenbrunn Tel. 0226 9467034, Fax 0226 9467037 E-Mail: <u>kontakt@sieverling.de</u> www.sieverling.de Einzelkosten: <u>57,00</u> €
Der nächste Wartungsdienst ist: ☐ Wartungsdienst (Typ 8) ☐ Wartungsdienst I ☐ Wartungsdienst II ☒ Wartungsdienst III Werkstatt-Nr. <u>71000</u> Datum <u>7.07</u> Wie dem Client hat wurde Motoröl der folgenden Marke verwendet:	Der nächste Wartungsdienst ist: ☐ Wartungsdienst (Typ 8) ☒ Wartungsdienst I ☐ Wartungsdienst II ☐ Wartungsdienst III Werkstatt-Nr. <u>14000</u> Datum <u>05.09</u> Wie dem Client hat wurde Motoröl der folgenden Marke verwendet:	Der nächste Wartungsdienst ist: ☐ Wartungsdienst (Typ 8) ☒ Wartungsdienst I ☐ Wartungsdienst II ☒ Wartungsdienst III Werkstatt-Nr. <u>57000</u> Datum <u>05.11</u> Wie dem Client hat wurde Motoröl der folgenden Marke verwendet:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Riss/Bruch)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)