



Mitsubishi Outlander PHEV Basis Spirit 4WD

EZ 06/2020 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 127.896km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung Outlander PHEV Basis Spirit 4WD [DE - SUV5 2.4 PHEV Plug-in Hybrid EU6d-T, Basis Spirit 4WD, (Facelift 2) 2020 -]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMBXDGG3WLZ011666	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 127.896km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 135 PS (99 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.360 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 121.543km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2020	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 40g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 1.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	85	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	85	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	85	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	85	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	95	Heckklappe	130
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Dachreling silber
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: Mitsubishi Remote Services
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Drehzahlmesser
- Elektromotor vorn 60 kW / hinten 70 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Eco-Drive
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Hybrid 165 kW (Motor 2,4 Ltr. - 99 kW)
- Innen-/ Außentemperaturanzeige

• Innenausstattung: Cockpitverkleidung in Klavierlack-Optik	• Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack-Optik
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kindersicherung
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen verstellbar	• Laderaumabdeckung
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Liegesitz-Funktion, Sitze vorn	• Mittelarmlehne vorn
• Mittelkonsole mit Ablagefach	• Modellpflege (2)
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
• Radioempfang digital (DAB)	• Radstand 2670 mm
• Regen-/Lichtsensor	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schließ-/Startsystem Smart Key
• Schnellladevorrichtung	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Seitenschweller Wagenfarbe
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte höhenverstellbar
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzausstattung: 5-Sitzer	• Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Mikrofaser
• Sitzheizung vorn	• SmartphoneLink Display Audio II (SDA II)
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (ASG)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole	• Stoßfänger teilweise Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Unterfahrschutz (Silber)	• USB-/Audio-Schnittstelle
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zeituhr (digital)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Lenkrad (Leder)	• Regensensor
• Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player	• Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Navigationssystem TomTom
• Heckscheibe abgedunkelt	• Original Fahrzeug Farbe: RED DIAMOND



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG							
1. Wartung Datum: 03.09.21 Kil: 22973  6691 Autoklub Radmilist Mikulášské náměstí Pustkova 511, 69 617 39 39 617 39 44 Telefon: 062 55 349 00 Telex: 062 55 349 000	2. Wartung Datum: 06.02.21 Kil: 48 37  6691 Autoklub Radmilist Mikulášské náměstí Pustkova 511, 69 617 39 39 617 39 44 Telefon: 062 55 349 00 Telex: 062 55 349 000	3. Wartung Datum: 16.12.21 Kil: 60  6691 Autoklub Radmilist Mikulášské náměstí Pustkova 511, 69 617 39 39 617 39 44 Telefon: 062 55 349 00 Telex: 062 55 349 000	4. Wartung Datum: 16.02.21 Kil: 81 273  6691 Autoklub Radmilist Mikulášské náměstí Pustkova 511, 69 617 39 39 617 39 44 Telefon: 062 55 349 00 Telex: 062 55 349 000	5. Wartung Datum: 08.04.21 Kil: 100 374  6691 Autoklub Radmilist Mikulášské náměstí Pustkova 511, 69 617 39 39 617 39 44 Telefon: 062 55 349 00 Telex: 062 55 349 000	6. Wartung Datum: 25.04.21 Kil: 1213  6691 Autoklub Radmilist Mikulášské náměstí Pustkova 511, 69 617 39 39 617 39 44 Telefon: 062 55 349 00 Telex: 062 55 349 000	7. Wartung Datum: 01.05.21 Kil: 1300  6691 Autoklub Radmilist Mikulášské náměstí Pustkova 511, 69 617 39 39 617 39 44 Telefon: 062 55 349 00 Telex: 062 55 349 000	8. Wartung Datum: 01.05.21 Kil: 1300  6691 Autoklub Radmilist Mikulášské náměstí Pustkova 511, 69 617 39 39 617 39 44 Telefon: 062 55 349 00 Telex: 062 55 349 000

Muss nach jeder planmäßigen Wartung durch die Werkstatt, die die Wartung durchgeführt, komplett ausgefüllt werden.

13/14



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)




Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)