



Land Rover Range Rover Evoque Pure

EZ 03/2014 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 144.377km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Range Rover Evoque Pure [DE - SUV5 2.2 eD4 EU5, Pure Start/Stopp, 2011 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN SALVB2DC7EH883709	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 144.377km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.179 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 133g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(8 mm)



(8 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Reifenschäden: Kerben

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Kupplungspedal klemmt trotz neuer Feder zeitweise; Zentralverriegelung funktioniert nicht immer zuverlässig

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dach Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Felgenschlösser
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Laderaumabdeckung
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Td4 KAT
- Park-Distance-Control hinten
- Radstand 2660 mm
- Rußpartikelfilter
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dachspoilerlippe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Farbdisplay (5 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlergrill Brunel Finish
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Original Fahrzeug Farbe: Santorini Black
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank (3 Sitzplätze)

- | | |
|---|--|
| • Rücksitze geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheinwerfer H4 | • Schriftzug in Silber (Atlas) |
| • Schutzleiste Heckklappe/-Deckel Dark Atlas Finish | • Schwellerabdeckung / -verkleidung |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten |
| • Seitenschutzleisten Brunel Finish | • Servolenkung elektrisch |
| • Sicherheitsgurte höhenverstellbar | • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Teilleder |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Start/Stop-Anlage |
| • Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC) | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Metallic-Lackierung | • Nebelscheinwerfer |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sicht-Paket | • Sitzheizung vorn |
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)