



Kia Ceed Edition 7

EZ 10/2018 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 104.794km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 77***

Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Ceed Edition 7 [DE - Kb5 1.6 GDI EU6, Edition 7, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN U5YHM813AJL261156	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 104.794km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 135 PS (99 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 89.667km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2018	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)
Kratzer

Hinten links


(6 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(6 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	1350 
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	105	Heckklappe	75
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Bordcomputer
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Mittelkonsole Alu-Optik
- Motor 1,6 Ltr. - 99 kW GDI KAT
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz klappbar 1/3-2/3
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Stau-/Ablagefach im Laderaumboden

- | | |
|--|---|
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Original Fahrzeug Farbe: PLANET BLUE |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Emotion-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Außenspiegel heizbar | • Außenspiegel Wagenfarbe |
| • Nebelscheinwerfer | • Einparkhilfe hinten |
| • Sitzheizung vorn | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten |
| • Ambiente-Beleuchtung | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert | • Lenkrad heizbar |
| • Lenkrad (Leder) | |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












Service - Inspektion

Die Inspektion bestätigt die wartungsführende Werkstatt, dass die Inspektion nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Werkstatt 30.000 km 23.01.20 2023 52.30 KIA MOTORS Auto-Tröndle GmbH & Co. KG Schützenstr. 1 77445 Gernsheim 07741 90 12 00 12	Werkstatt 60.000 km 26.01.23 61.173 50.30 Auto-Tröndle GmbH & Co. KG Schützenstr. 1 77445 Gernsheim 07741 90 12 00 12	Inspektion 90.000 km 22.04.2025 89.667 50.30 Kitz-Meisterwerkstatt Scheneman Rheinstr. 2 77641 Gernsheim 07741 90 12 00 12
---	---	---

Technische Angaben (VW 2013)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)