



Toyota Auris Hybrid Edition-S

EZ 12/2016 | Limousine | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe |
77.118km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 21***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Auris Hybrid Edition-S [DE - LimS5 1.8 (Hybrid) EU6, Edition-S, (Facelift) 2016 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN SB1MS3JE40E292654	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 77.118km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 49.905km	Letzter Service am 05/2022
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 82g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	1660 
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	150	Heckklappe	115
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Anhang/Gutachten; Rückspiegel angelaufen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Laut TÜV Bericht: Querlenker Vorderachse links und rechts Gummilagerung beschädigt ;;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• 6 Lautsprecher
• Ablagetasche an Vordersitzlehnen	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Audiobedienung am Lenkrad	• Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bluetooth-Schnittstelle
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Comfort-Paket Plus	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektr. Bremskraftverteilung	• Elektromotor 60 kW (Hybridantrieb)
• Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)	• Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
• Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
• Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fernentriegelung Tankklappe	• Freisprechanlage Bluetooth
• Gepäckraumboden 2-fach verstellbar	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- | | |
|---|--|
| • Getriebe Automatik stufenlos - CVT | • Gurtstraffer vorn |
| • Hybrid 100 kW (Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach | • Mittelarmlehne vorn verstellbar |
| • Modellpflege | • Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V Hybrid |
| • Multi-Funktions-Display (TFT) | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: GREY | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitz klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schleudertrauma-Schutzsystem |
| • Seitenairbag | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch, Delle)



Motorhaube (Riss/Bruch, Delle)



Motorhaube (Riss/Bruch, Delle)



Motorhaube (Riss/Bruch, Delle)



Motorhaube (Riss/Bruch, Delle)



Motorhaube (Riss/Bruch, Delle)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle, Kratzer)



Dach (Delle, Kratzer)



Dach (Delle, Kratzer)




Dach (Delle, Kratzer)



Dach (Delle, Kratzer)



Dach (Delle, Kratzer)



Dach (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Schweller rechts (Delle, Lackschaden)



Schweller rechts (Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)