



LAND ROVER Defender  
Defender 90 DPF

FIN - NR SALLDHMP8GA481857



|                         |                                    |                      |                            |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Datum Hauptuntersuchung | Anzahl der Eigentümer              | Anzahl der Schlüssel | Kilometerstand             |
| 2020-03-01              | 2                                  | 2                    | 90972 km                   |
| Letzter Service         | Kilometerstand der letzten Wartung | Erstzulassungsdatum  | Land der Erstregistrierung |
| -                       | -                                  | 2016-06-22           | Deutschland                |

Zusammenfassung des Zustandsberichts

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Kunde                  | Mechanisches Grading    |
| Inspektionsdatum / Ort | Kosmetische Bewertung 3 |

Fahrzeugübersicht

|                             |            |                  |                    |
|-----------------------------|------------|------------------|--------------------|
| Zustand des Fahrzeugs       | Fahrbereit | Besteuerungsart  | Differenzbesteuert |
| Treibstoff                  | Diesel     | Straßentauglich  | Yes                |
| Farbe                       | Grau       | Anzahl der Türen | 5                  |
| Motorgröße CC               | 2198       | Sitzbezug        | Leder              |
| Karosserie Form             | SUV        | Antriebsart      | Allrad permanent   |
| NEFZ CO2 - Bewertung (q/km) | 269        | Anzahl der Sitze | 4                  |
| Sitz Farbe                  |            | Sitzbezug Name   | Schwarz            |
| Getriebeart                 | Manuell    |                  |                    |
| Ankunftsdatum               | 2026-07-20 |                  |                    |

Fahrzeughistorie & Dokumente

|                                 |       |                      |      |
|---------------------------------|-------|----------------------|------|
| Serviceheft verfügbar           | fehlt | Bisherige Verwendung |      |
| Nächster Service Kilometerstand | km    | Eingeführt           | Nein |

## Fahrzeugbilder







Fahrzeugbilder





## Fahrzeugbilder

---



## Ausstattung

|         |                     |                        |       |
|---------|---------------------|------------------------|-------|
| ABS     | AHK                 | Frontscheibe beheizbar | LMF   |
| Radio   | Sonnendach          | Tageskilometerzähler   | Xenon |
| ZV + FB | Zentralverriegelung |                        |       |

## Ausstattungsinformationen


|                         |       |                |                             |
|-------------------------|-------|----------------|-----------------------------|
| Leichtmetallfelgengröße | 16    | Klimaanlage    | Ja                          |
| Sitzheizung             | Vorne | Schiebedachtyp | Glas Aufstell- /Schiebedach |
| Anhängerkupplungstyp    | Fest  |                |                             |

## Räder und Reifen


|                          |    |                           |    |
|--------------------------|----|---------------------------|----|
| Reifentiefe vorne links  | 10 | Reifentiefe vorne rechts  | 10 |
| Reifentiefe hinten links | 8  | Reifentiefe hinten rechts | 8  |

## Fahrzeugzustand

8 identified damages



6 identified damages



| Komponente                            | Beschädigung                  | Kommentare |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1 Kofferraumpolster / hinten          | Innen / Kratzer               |            |
| 2 Rückenlehnenabdeckung / Hinten Link | Innen / Kratzer               |            |
| 3 Kabine                              | Innenraum / Stark verschmutzt |            |
| 4 Sitz / Vorne Links                  | Innenraum / Abgefertigt       |            |
| 5 Gepäckraumabdeckung / hinten        | Innen / Kratzer               |            |
| 6 Mittelkonsole                       | Innen / Kratzer               |            |
| 7 Säule / Hinten Rechts               | Lack / Chemische Schäden      |            |
| 8 Spiegel / Vorne Rechts              | Lack / Chemische Schäden      |            |
| 9 Einstiegsblech / MitteLinks         | Lack / Chemische Schäden      |            |
| 10 Panelfüllung / Vorne Links         | Innen / Kratzer               |            |
| 11 Einstiegsblech / MitteLinks        | Karosserie / Delle / Dent     |            |

|    |                      |                          |
|----|----------------------|--------------------------|
| 12 | Säule / Vorne Rechts | Lack / Chemische Schäden |
| 13 | Dach                 | Lack / Chemische Schäden |
| 14 | Tür / Hinten Links   | Lack / Kratzer / Raster  |
| 15 | Tür / Vorne Rechts   | Lack / Chemische Schäden |



## Bildmaterial zum Fahrzeugzustand



1. Kofferraumpolster / hinten  
Innen / Kratzer -



2. Rückenlehnenabdeckung / Hinten Link  
Innen / Kratzer -



3. Kabine  
Innenraum / Stark verschmutzt -



4. Sitz / Vorne Links  
Innenraum / Abgefertigt -



5. Gepäckraumabdeckung / hinten  
Innen / Kratzer -



6. Mittelkonsole  
Innen / Kratzer -





7. Säule / Hinten Rechts  
Lack / Chemische Schäden -




8. Spiegel / Vorne Rechts  
Lack / Chemische Schäden -



9. Einstiegsblech / MitteLinks  
Lack / Chemische Schäden -



10. Panelfüllung / Vorne Links  
Innen / Kratzer -



11. Einstiegsblech / MitteLinks  
Karosserie / Delle / Dent -




12. Säule / Vorne Rechts  
Lack / Chemische Schäden -



## Bildmaterial zum Fahrzeugzustand

---



13. Dach  
Lack / Chemische Schäden -



14. Tür / Hinten Links  
Lack / Kratzer / Raster -



15. Tür / Vorne Rechts  
Lack / Chemische Schäden -



## Mechanischer Zustand

### Kontrollleuchten

|                          |   |                                            |   |
|--------------------------|---|--------------------------------------------|---|
| Funktion   Infotainment  | ✓ | Kontrollleuchte   Kombiinstrument          | ✓ |
| Kontrollleuchte   Öl     | ✓ | Kontrollleuchte   Bremsen                  | ✓ |
| Kontrollleuchte   ABS    | ✓ | Kontrollleuchte   Lenkung                  | ✓ |
| Kontrollleuchte   Allrad | ✓ | Kontrollleuchte   Batterie / Lichtmaschine | ✓ |
| Serviceleuchte           | ✓ |                                            |   |

### Gerätetest

|                                        |   |                                 |   |
|----------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Funktion   Audiosystem                 | ✓ | Funktion   Zentralverriegelung  | ✓ |
| Funktion   Haupt - und Ersatzschlüssel | ✓ | Funktion   Elektr Fensterheber  | ✓ |
| Funktion   Klimaanlage/Heizung         | ✓ | Funktion   Sonstige Ausstattung | ✓ |

### Motor

|                         |   |                          |   |
|-------------------------|---|--------------------------|---|
| Fahrzeug startet        | ✓ | Motor   Leckage sichtbar | ✓ |
| Kontrollleuchte   Motor | ✓ |                          |   |

### Getriebe

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Kontrollleuchte   Getriebe | ✓ |
|----------------------------|---|

### Ebenen

|                             |   |                              |   |
|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| Füllstand   Kühlflüssigkeit | ✓ | Füllstand   Bremsflüssigkeit | ✓ |
|-----------------------------|---|------------------------------|---|

Testfahrt

|                                          |  |                                       |   |
|------------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Lenkrad                                  |  |                                       |   |
| Auffälligkeiten   Lenkung                |  | ✓                                     |   |
| Motor                                    |  |                                       |   |
| Auffälligkeiten   Motorlauf              |  | ✓                                     |   |
| Auffälligkeiten   Rauchmenge Abgasanlage |  | Auffälligkeiten   Motorgeräusche      | ✓ |
|                                          |  | Auffälligkeiten   Gangwechsellvorgang | ✓ |
| Kupplung                                 |  |                                       |   |
| Auffälligkeiten   Kupplungsbetätigung    |  | ✓                                     |   |
| Allgemein                                |  |                                       |   |
| Testfahrt Status                         |  | Nicht Durchgeführt                    |   |

- ✓ Keine Störungen festgestellt, guter Zustand bzw. ordnungsgemäße Prüfungen, dem Alter und Kilometerstand des Fahrzeugs entsprechend
- ! Es wurden Schäden oder Fehlfunktionen festgestellt, die eine Reparatur durch den Käufer erfordern.
- NA Nicht zutreffend.
- ⊠ Nicht getestet