



Renault Megane Life

EZ 11/2019 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 43.906km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 39***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Megane Life [DE - Kb5 1.3 TCe 115 EU6d-T, Life GPF, 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN VF1RFB00163286514	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 43.906km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 150g/km (WLTP) 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.


Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)


Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	140	Heckklappe	-
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












27.11.17	3333	BJX000113	2	01	85	4500	1195
M1	11AC		4626				1814
VF1RFB00163286514	7		1441-1448				1362-1494
RENAULT			75				
RFB			138		1881		
KF2			1010		1070		1881
N96TA0600100			1010		1070		
MEGANE			70		3375		67
RENAULT (F)			1700		680		5 M
Fz.z. Pers.bef. d. 8 Spl.			125/65 R15 (91H)				
Kombilimousine			195/65 R15 (91H)				
715/2007*2017/1347A0			WEISS				0/-
EUR06:HL:TP:AG:PI:CI: M. N.			62*2007/46*Q546*14				
Benzin			17.01.19		MA		FN91042
0001		36AG	1332				
WW.AHK lt. EGTG*E7 bis 31.08.2020 zulässig. Ausn. (88. Bz.2 EG-FGV) d. KBA vom 12.08.2019***							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)