



Mercedes-Benz 311/315 CDI L2

EZ 02/2024 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 91.580km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 93***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 311/315 CDI L2 [DE - HKa4 315 CDI FWD EU6d, 2021 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W1VGHBFXRP648189	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 91.580km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 53.751km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2024	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	155 	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	90	Heckklappe	135
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Adaptives Bremslicht
• Außentemperaturanzeige	• Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
• Fahrassistenz-System: Pannenmanagement	• Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
• Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste	• Kraftstofftank: Haupttank 65 Ltr.
• LKW-Zulassung	• Leuchtweitenregelung
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT	• Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
• Radstand 3924 mm	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Vlies-Batterie 92 Ah	• Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
• Laderaumtrennwand durchgehend	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Bremsassistent	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
• Start/Stop-Anlage Motor	• Wegfahrsperre
• Tagfahrlicht	• Partikelfilter
• Antriebsart: Frontantrieb	• Getriebe 6-Gang - FSG



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose | • Beifahreroptimierte Schaltkonsole (ohne Ablagefach Mittelkonsole rechts) |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt |
| • Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts | • Generator 220 A |
| • Geräuschmaßnahme außen | • Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad) |
| • Laderaumleuchte LED | • Leitungskanal an Heckportal |
| • Leitungskanal an Seitenwand | • Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar) |
| • Markierungsleuchten seitlich | • Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7") |
| • Park-Paket mit Rückfahrkamera | • Schmutzfänger hinten |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort |
| • Trittstufe Hecktür | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach) |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz) | • Vorderachse verstärkt |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Holzfussboden im Laderaum | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne | • Verzurrstreben im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) | • Rückfahrkamera |
| • Zusatzheizung (Luft) elektrisch | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












22.02.2024	2222	BFF21727 2	2	1	110/3800	158
N1	19B		5932		2020	
W1VGHBFXRP648189	X		2638		2245--	
MERCEDES-BENZ				100		
KL3A4			246	3500	3500	
L2U31350KXX			1850	2100		
WA7D63A3BEAX			1850	2100		
			83	2850	71	
SPRINTER			2000	750		
MERCEDES-BENZ			225/65R 16C 112/110R			
FZ.Z.Gü.bef. b. 3,5t			225/65R 16C 112/110R			
Van						
715/2007*2018/1832AR						
EURO6;WLTP;AR;PVC;N1 III, N2			61*2007/45*1760*11			
Diesel			03.08.2023	K	GX377300	
0002	36AR	1950				
ZU 18: MAX.6121*ZU 20: MAX.2909*AHK LT. EGTG*S.1:MAX.*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Dach (Verformung, Kratzer, Rost)



Dach (Verformung, Kratzer, Rost)



Dach (Verformung, Kratzer, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Ausgeblichen