



Mercedes-Benz E 300 BlueTec Hybrid

EZ 11/2014 | Kombi | Diesel-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid) | Automatikgetriebe | 271.094km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Mercedes-Benz	E 300 BlueTec Hybrid [DE - Kb5 E 300 BlueTec Hybrid EU5, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Kombi	WDD2122981B121822	-	271.094km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
05/2028 / Vorhanden	Leder	204 PS (150 KW)	Diesel-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Ja	Scheckheft lückenhaft	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
2.143 ccm	liegt vor	256.838km	09/2025
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 5b	5	4/5	Automatikgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
11/2014	Grau	Unbekannt	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	109g/km (NEFZ)		4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: 1x Felge mit Kratzern,

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	125	Heckklappe	130
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachreling
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Elektromotor 20 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernschließung Heckdeckel
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckleuchten LED
- Hybrid
- Hybrid 170 kW (Motor 2,1 Ltr. - 150 kW Diesel)

• Innenhimmel Stoff	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik (Thermatic)
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kopfstützen vorn NECK-PRO	• Lenkrad (Leder Nappa)
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Mittelarmlehne hinten mit Fach	• Mittelarmlehne vorn mit Fach
• Modellpflege	• Nebelscheinwerfer
• Niveauregulierung	• Original Fahrzeug Farbe: TENORITGRAU
• PRE-SAFE-System	• Reifen-Reparaturset (Tirefit)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reiserechner
• Rußpartikelfilter	• Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer Teil-LED mit integriertem Tagfahrlicht
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS)
• Sitze vorn elektr. verstellbar	• Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
• Start/Stop-Anlage	• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Tempomat
• Tempomat mit Bremsengriff (Speedtronic)	• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung	




Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Fußmatten Velours
• Innenausstattung: Aluminium gebürstet	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	• Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
• Metallic-Lackierung	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitzheizung vorn	• Spiegel-Paket
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















28.11.2014	1313	CJB000857	2	1	150/4200	232
M1	M AC		4918-4918		1873-1873	
WDD21229818121822		4	1511-1511		1955-1955	
Mercedes-Benz				75		
212 K			109	2550	2550	
J20UM0			1175	1375		
NLCCE500			1175	1375		
			74	3150	22	
			300	300	5	
E 300 BLUETEC HYBRID			225/55 R16 99Y XL			
Daimler (D)			225/55 R16 99Y XL			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Kombilimousine						
715/2007*195/2013J			Grau		7	
EUROS-J:PI/C1; M; N1 I			e1*2007/16*0200*21			
Hybr.Diesel/E			03.07.2014		GR090455	
3010	M 3530	F 2143				
F.1/F.2:2650 B.ANH.BETR.*7.2/B.2:1495 B.ANH.BETR.*WN.A						
HK LT.BGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)