



Volkswagen Touran Comfortline

EZ 03/2013 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 247.468km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Comfortline [DE - Van5 2.0 TDI EU5, Comfortline, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZDW081497	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 247.468km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kratzer	Kratzer		Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	100	Heckklappe	130
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Schiebedach ohne Funktion

Zusatzinformationen

Fahrzeug noch angemeldet; Kilometerstand kann abweichen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Außenspiegel asphärisch, links
- Doppeltonhorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitz vorn rechts
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel lackiert
- Fußmatten Textil
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitz vorn links
- Sitze: Komfortsitze vorn

• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Stoßfänger lackiert	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Mittelarmlehne vorn	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Bremsassistent	• Einparkhilfe hinten
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung	• Tagfahrlicht
• Rußpartikelfilter	• Antriebsart: Frontantrieb
• Getriebe 6-Gang	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)



Sonderausstattung

• 3. Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)	• Ablagefach am Dachhimmel
• Antennen-Diversity	• Raucher-Paket
• Sound-System Volkswagen Sound	• Top-Paket
• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Dachreling silber eloxiert
• Panorama-Schiebedach elektrisch	• Perleffekt-Lackierung
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Audiosystem RCD 510 MP3 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle)
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimediabuchse MEDIA-IN
• Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Reifenkontroll-Anzeige

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











1) ☐ Standard Service 2) ☐ A. A. (A. A.) 3) ☐ Standard Service 4) ☐ A. A. (A. A.) 5) ☐ Standard Service 6) ☐ A. A. (A. A.) 7) ☐ Standard Service 8) ☐ A. A. (A. A.) 9) ☐ Standard Service 10) ☐ A. A. (A. A.) 11) ☐ Standard Service 12) ☐ A. A. (A. A.) 13) ☐ Standard Service 14) ☐ A. A. (A. A.) 15) ☐ Standard Service 16) ☐ A. A. (A. A.) 17) ☐ Standard Service 18) ☐ A. A. (A. A.) 19) ☐ Standard Service 20) ☐ A. A. (A. A.) 21) ☐ Standard Service 22) ☐ A. A. (A. A.) 23) ☐ Standard Service 24) ☐ A. A. (A. A.) 25) ☐ Standard Service 26) ☐ A. A. (A. A.) 27) ☐ Standard Service 28) ☐ A. A. (A. A.) 29) ☐ Standard Service 30) ☐ A. A. (A. A.) 31) ☐ Standard Service 32) ☐ A. A. (A. A.) 33) ☐ Standard Service 34) ☐ A. A. (A. A.) 35) ☐ Standard Service 36) ☐ A. A. (A. A.) 37) ☐ Standard Service 38) ☐ A. A. (A. A.) 39) ☐ Standard Service 40) ☐ A. A. (A. A.) 41) ☐ Standard Service 42) ☐ A. A. (A. A.) 43) ☐ Standard Service 44) ☐ A. A. (A. A.) 45) ☐ Standard Service 46) ☐ A. A. (A. A.) 47) ☐ Standard Service 48) ☐ A. A. (A. A.) 49) ☐ Standard Service 50) ☐ A. A. (A. A.) 51) ☐ Standard Service 52) ☐ A. A. (A. A.) 53) ☐ Standard Service 54) ☐ A. A. (A. A.) 55) ☐ Standard Service 56) ☐ A. A. (A. A.) 57) ☐ Standard Service 58) ☐ A. A. (A. A.) 59) ☐ Standard Service 60) ☐ A. A. (A. A.) 61) ☐ Standard Service 62) ☐ A. A. (A. A.) 63) ☐ Standard Service 64) ☐ A. A. (A. A.) 65) ☐ Standard Service 66) ☐ A. A. (A. A.) 67) ☐ Standard Service 68) ☐ A. A. (A. A.) 69) ☐ Standard Service 70) ☐ A. A. (A. A.) 71) ☐ Standard Service 72) ☐ A. A. (A. A.) 73) ☐ Standard Service 74) ☐ A. A. (A. A.) 75) ☐ Standard Service 76) ☐ A. A. (A. A.) 77) ☐ Standard Service 78) ☐ A. A. (A. A.) 79) ☐ Standard Service 80) ☐ A. A. (A. A.) 81) ☐ Standard Service 82) ☐ A. A. (A. A.) 83) ☐ Standard Service 84) ☐ A. A. (A. A.) 85) ☐ Standard Service 86) ☐ A. A. (A. A.) 87) ☐ Standard Service 88) ☐ A. A. (A. A.) 89) ☐ Standard Service 90) ☐ A. A. (A. A.) 91) ☐ Standard Service 92) ☐ A. A. (A. A.) 93) ☐ Standard Service 94) ☐ A. A. (A. A.) 95) ☐ Standard Service 96) ☐ A. A. (A. A.) 97) ☐ Standard Service 98) ☐ A. A. (A. A.) 99) ☐ Standard Service 100) ☐ A. A. (A. A.)	1) ☐ A. A. (A. A.) 2) ☐ A. A. (A. A.) 3) ☐ A. A. (A. A.) 4) ☐ A. A. (A. A.) 5) ☐ A. A. (A. A.) 6) ☐ A. A. (A. A.) 7) ☐ A. A. (A. A.) 8) ☐ A. A. (A. A.) 9) ☐ A. A. (A. A.) 10) ☐ A. A. (A. A.) 11) ☐ A. A. (A. A.) 12) ☐ A. A. (A. A.) 13) ☐ A. A. (A. A.) 14) ☐ A. A. (A. A.) 15) ☐ A. A. (A. A.) 16) ☐ A. A. (A. A.) 17) ☐ A. A. (A. A.) 18) ☐ A. A. (A. A.) 19) ☐ A. A. (A. A.) 20) ☐ A. A. (A. A.) 21) ☐ A. A. (A. A.) 22) ☐ A. A. (A. A.) 23) ☐ A. A. (A. A.) 24) ☐ A. A. (A. A.) 25) ☐ A. A. (A. A.) 26) ☐ A. A. (A. A.) 27) ☐ A. A. (A. A.) 28) ☐ A. A. (A. A.) 29) ☐ A. A. (A. A.) 30) ☐ A. A. (A. A.) 31) ☐ A. A. (A. A.) 32) ☐ A. A. (A. A.) 33) ☐ A. A. (A. A.) 34) ☐ A. A. (A. A.) 35) ☐ A. A. (A. A.) 36) ☐ A. A. (A. A.) 37) ☐ A. A. (A. A.) 38) ☐ A. A. (A. A.) 39) ☐ A. A. (A. A.) 40) ☐ A. A. (A. A.) 41) ☐ A. A. (A. A.) 42) ☐ A. A. (A. A.) 43) ☐ A. A. (A. A.) 44) ☐ A. A. (A. A.) 45) ☐ A. A. (A. A.) 46) ☐ A. A. (A. A.) 47) ☐ A. A. (A. A.) 48) ☐ A. A. (A. A.) 49) ☐ A. A. (A. A.) 50) ☐ A. A. (A. A.) 51) ☐ A. A. (A. A.) 52) ☐ A. A. (A. A.) 53) ☐ A. A. (A. A.) 54) ☐ A. A. (A. A.) 55) ☐ A. A. (A. A.) 56) ☐ A. A. (A. A.) 57) ☐ A. A. (A. A.) 58) ☐ A. A. (A. A.) 59) ☐ A. A. (A. A.) 60) ☐ A. A. (A. A.) 61) ☐ A. A. (A. A.) 62) ☐ A. A. (A. A.) 63) ☐ A. A. (A. A.) 64) ☐ A. A. (A. A.) 65) ☐ A. A. (A. A.) 66) ☐ A. A. (A. A.) 67) ☐ A. A. (A. A.) 68) ☐ A. A. (A. A.) 69) ☐ A. A. (A. A.) 70) ☐ A. A. (A. A.) 71) ☐ A. A. (A. A.) 72) ☐ A. A. (A. A.) 73) ☐ A. A. (A. A.) 74) ☐ A. A. (A. A.) 75) ☐ A. A. (A. A.) 76) ☐ A. A. (A. A.) 77) ☐ A. A. (A. A.) 78) ☐ A. A. (A. A.) 79) ☐ A. A. (A. A.) 80) ☐ A. A. (A. A.) 81) ☐ A. A. (A. A.) 82) ☐ A. A. (A. A.) 83) ☐ A. A. (A. A.) 84) ☐ A. A. (A. A.) 85) ☐ A. A. (A. A.) 86) ☐ A. A. (A. A.) 87)
--	--



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)