



Audi A5 Sportback

EZ 08/2015 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 221.166km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A5 Sportback [AT - LimS5 2.0 TDI DPF clean diesel EU6, (Facelift) 2014 - 2016]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8T3GA004254	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 221.166km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 206.401km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 131g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	305 	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Modellpflege
- Modellvariante clean diesel
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Rußpartikelfilter
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Alu-Optik/-Elemente
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - Multitronic
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Kombiinstrument mit Funkuhr
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Modellpflege / Facelift ab Modelljahr 2012
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- Ablage-Paket
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Audi music interface
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Durchladeeinrichtung mit Skisack
- Exterieur-Paket S line
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Reifenkontroll-Anzeige
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sport-Fahrwerk S-line
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audi Drive Select
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fondsitze (3 Sitzplätze)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Seitenairbag hinten
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Sportsitze vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











	Handelsname	Beizler, dies ist kein Eigentumsmerkmal		
	A3: kennzeichnende Bezeichnung	01		
	B: Preis	WALZZST3730A04754		
	C: Sonstige Bezeichnung	31.03.2015 AT: Genehmigungsdatum 23.04.2015		
	D3: Genehmigungsgrundlage	EG: Richtlinie 90/269		
	E: Genehmigungsnummer	a1192011119104034		
A7: Halbleiter-Code				
V: Klasse / Fahrzeugen	M1/Fahrzeugkategorie			
A10: Marke	Audi			
D2: Markenbezeichnung	A5 Sportback			
D1: Typ/Fahrzeugversion	B8/50VAT4F/VAR611F60253/MM6			
AP: Aufbau	Schräglackhecklimousine			
R: Farbe	Schwarz -	0153: Beglühung	weiß	
E: Abgemessen	1642 kg	0152: Nachschneide	an	
A1: Treuen auf Informationen	2162 kg	01: Vorderachse	1130 kg	
A10: Gewicht	2162 kg	02: Hinterachse	1130 kg	
A10: Gewicht		03: Achsenlast	e	
A12: Stützlast	600 kg		e	
D1: Antriebsformel	1100 kg	03: ungenutzt	750 kg	
EG: Abmessung	Chen			
AT: Abmessung	Detail			
T: Nützlast	220 kg	PF: Parameter	1988 cm	
A: Masse	142 kWh	PA: Leistung	3000 mm ³	
E: Leistung/Gewicht		03: Nützlast	72,8 kVA	
A1: Nützlast	60 kVA	03: Leistung	1915 mm ³	
A1: Nützlast	Euro 61362104W			
V1: 00	0,088V	V1	1814 x 2204	
V2: 00	inc	V2	HD104 x 0,041	
W: Rotor-Abstand	2,5	W	1000 x 1000	
W: Rotor-Abstand	8 x 1100 kN	W	CG: 137 g/cm	
A12: Nützlast				
A12: Nützlast				

Verwendungsbestimmung	01	
FIN	WAUZZZ8T3GA004254	
Erstmalige Zulassung am	03.08.2015	A6 Genehmigungsdatum
Genehmigungsgrundlage	EG-Betriebserlaubnis	
Genehmigungsnummer	e1*2001/116*0430*34	
Nationaler Code		
Klasse / Fahrzeugart	M1/Personenkraftwagen	
Marke	Audi	
Handelsbezeichnung	A5 Sportback	
Type/Variante/Version	B5/SCNHAF1/FAVBW001PB8Z2S57MMEM	
Anzahl der Vorzulassungen	1	
Anlage	Der/Die Datenbezug	
	ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokuments	

Haupt für Entgegung der Abmündung / Aufhebung der Zulassung
(es kann keine Entgegung angefordert ist die Zulassung aufhebt)



Servic-Nachweise	Servic-Notizen	Servic-Nachweise	Servic-Notizen
Dienstleistungs-Services: ☐ 10 / kein ☒ 11 Dienstleistungs Service ☐ 12 Dienstleistungs Service Produkt	Dienstleistungs-Services: ☐ 10 / kein ☒ 11 Dienstleistungs Service ☐ 12 Dienstleistungs Service Produkt	Dienstleistungs-Services: ☐ 10 / kein ☒ 11 Dienstleistungs Service ☐ 12 Dienstleistungs Service Produkt	Dienstleistungs-Services: ☐ 10 / kein ☒ 11 Dienstleistungs Service ☐ 12 Dienstleistungs Service Produkt
Inspektion: ☐ 10 / kein ☒ 11 Inspektion	Inspektion: ☐ 10 / nein ☒ 11 Inspektion	Inspektion: ☐ 10 / nein ☒ 11 Inspektion	Inspektion: ☐ 10 / nein ☒ 11 Inspektion
Zusatzleistungen: ☐ 10 / nein ☒ 11 Brennstoffspiegel ☒ 12 Zündkerzen ☒ 13 Scheinwerfer und Lichtschalter ☒ 14 Motorölwechsel Öl ☒ 15 Lichtmaschine ☒ 16 Lichter ☒ 17 Ventiltrieb ☒ 18 Wasserpumpe Öl ☒ 19 Wasser Öl ☒ 20 Wasser Öl Druckföhl	Zusatzleistungen: ☐ 10 / ja ☒ 11 Brennstoffspiegel ☒ 12 Zündkerzen ☒ 13 Scheinwerfer und Lichtschalter ☒ 14 Motorölwechsel Öl ☒ 15 Lichtmaschine ☒ 16 Lichter ☒ 17 Ventiltrieb ☒ 18 Wasserpumpe Öl ☒ 19 Wasser Öl ☒ 20 Wasser Öl Druckföhl	Zusatzleistungen: ☐ 10 / nein ☒ 11 Brennstoffspiegel ☒ 12 Zündkerzen ☒ 13 Scheinwerfer und Lichtschalter ☒ 14 Motorölwechsel Öl ☒ 15 Lichtmaschine ☒ 16 Lichter ☒ 17 Ventiltrieb ☒ 18 Wasserpumpe Öl ☒ 19 Wasser Öl ☒ 20 Wasser Öl Druckföhl	Zusatzleistungen: ☐ 10 / nein ☒ 11 Brennstoffspiegel ☒ 12 Zündkerzen ☒ 13 Scheinwerfer und Lichtschalter ☒ 14 Motorölwechsel Öl ☒ 15 Lichtmaschine ☒ 16 Lichter ☒ 17 Ventiltrieb ☒ 18 Wasserpumpe Öl ☒ 19 Wasser Öl ☒ 20 Wasser Öl Druckföhl
Rechnungsnummer: 2062464 Kunde durchgeführt von:	Rechnungsnummer: 206351 Kunde durchgeführt von:	Rechnungsnummer: 206351 Kunde durchgeführt von:	Rechnungsnummer: 206351 Kunde durchgeführt von:
Audi A 350 Gmünd 219/287 Autohaus Gmünd Datum: 27.11.2013 Mautkategorie für Audi Service	Audi A 350 Gmünd 219/287 Autohaus Gmünd Datum: 27.11.2013 Mautkategorie für Audi Service	Audi A 350 Gmünd 219/287 Autohaus Gmünd Datum: 27.11.2013 Mautkategorie für Audi Service	Audi A 350 Gmünd 219/287 Autohaus Gmünd Datum: 27.11.2013 Mautkategorie für Audi Service

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)