



Mercedes-Benz A 160 5-türig

EZ 12/2009 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 186.408km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 16***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 160 5-türig [DE - LimS5 A 160 EU5, Avantgarde, (Facelift) 2009 - 2010]		
Kategorie Van	FIN WDD1690311J807785	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 186.408km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 174.069km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 166g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	210	 Heckklappe	125
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik stufenlos - Autotronic
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz-Komfort-Paket



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem Audio 50 APS | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten |
| • Fußmatten Teppich / Rips | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sitzheizung vorn |
| • Tempomat | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









09.12.2009	1313	HAGB001378	2	1	M	70/S200	170
M1	PL	AC	3883-3883			1764-1764	
WDD1690311J807785	9		1573-1595			1275-1275	
Mercedes-Benz							
169			162		75	1740	1740
X23FK2			860		880		
PZACA501			860		880		
			081		03900		072
A 160			1000		595	5	M
Daimler (D)			195/55 R16 87T				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/55 R16 87T				
Kombilimousine			Schwarz				
70/220*2006/96B			e1*2001/116*0288*11				
EURO 4			21.10.2009		M	FA543948	
BENZIN			ausgestellt am 21.07.2020				
0001	M	0462	1498				
7.2/B.2:920 B.ANH.BETR.*WW.BHK LT.ETIG*							

115955
 Nächste HU
 Monat Nov
 Jahr 2024

FSP
 Berlin Bundesprüfstelle
 im VZB

281 2447

Europäische Gemeinschaft
 Bundesrepublik Deutschland
 Fahrzeugbesitzkarte Teil 1

09.12.2009
 1313
 HAGB001378

2
 1
 M
 70/S200
 170

M1
 PL
 AC
 3883-3883
 1764-1764

WDD1690311J807785
 9
 1573-1595
 1275-1275

Mercedes-Benz
 169
 X23FK2
 PZACA501

A 160
 Daimler (D)
 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
 Kombilimousine
 70/220*2006/96B
 EURO 4
 BENZIN
 0001
 M
 0462
 1498
 7.2/B.2:920 B.ANH.BETR.*WW.BHK LT.ETIG*

FIN: WDD1690311J807785-9
 Örtlichkeit mit:
 SW 40 Helix HX7
 Ölart: HJ 612/1 x
 Letzter Service:
 150.335 km
 Nächster Service:
 167.335 km Oktober 2022

FIN: WDD1690311J807785-9
 Örtlichkeit mit:
 SW 40 Helix HX7
 Ölart: HJ 612/1 x
 Letzter Service:
 174.069 km
 Nächster Service:
 189.069 km im Juni 25



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)




Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrentür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Anderer Schaden): Unfall Schaden



Türe hinten links (Lackschaden, Anderer Schaden): Unfall Schaden



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Anderer Schaden, Lackschaden):
Unfallschaden



Seitenteil hinten links (Anderer Schaden, Lackschaden):
Unfallschaden



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)