

Zustandsbericht Gebrauchtwagen

Nr.: 0326_562714

13.03.2026



Marke	Sonstiges
Modell	Baic X55 Beijing C52X 1.5 T-GDI
FIN	LNBMCUAK5PD888024
Erstzulassung	30.06.2023
Kilometerstand	39535
HU fällig	06 2026

Zusammenfassung

Fehlerspeicher:
Fehlerspeicherstatus

Nicht Ausgelesen

Lackschichtdickenmessung

i.O.

Anmerkungen

Anwesende Personen wurden befragt:

☐ Ja

☒ Nein

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Fehlerspeicher (On-Board-Diagnose)

Fehlerspeicherstatus

Vorgelegte Unterlagen

- ☐ Fzg-Schein (ZB I)
- ☐ Fzg-Schein (ZB II)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Scheckheftpflege
- ☐ Bei Markenwerkstätten
- ☐ Scheckheft lückenhaft
- ☐ Ladekabel Elektrofahrzeug vorhanden
- ☐ Anhängerkupplung

Es sind **1** Schlüssel beigelegt

Service

Serviceheft:
Serviceintervall
Letzter Service

nach Anzeige
bei

Bereifung

Reifenart

Allwetterreifen

4

Vorne links

7

Hinten links

4

Vorne rechts

7

Hinten rechts

Allwetter vorne
Hersteller / Größe

Hankook 225/55R19

Felgenart

Leichtmetallfelge

Allwetter hinten
Hersteller / Größe

Hankook 225/55R19

Felgenart

Leichtmetallfelge

Fahrzeugdiagonale VL



Fahrzeugdiagonale HR



Bild vom Kofferraum




Bild vom Innenraum



Bild vom Cockpit



Bild von der Klimaanlage



Klimaanlage geprüft, in Ordnung

Bild von der Fahrgestellnummer



Bild von des Fahrzeugscheins

Werkstattauftrag - Intern **1**

Hersteller SONW LNBMCUAK5PD888024

Modell Baic X55 Bejing C52X Luxury LV4, 1,5T GDI, 130kW, 7DCT

Farbe Grau Grey

[Redacted]

HU **06.2026** Erstzulassung 30.06.2023

Annahme 09.01.2026 Kilometerstand 10000

Anlieferung [Redacted]

Datum **09.01.2026** Leitzahl Seite 1

[Redacted]

[Redacted]

Bild von der Bordmappe



Bild von dem Motorraum



Bild der Bremse (vorne)




Bild der Bremse (vorne)



Bild Unterholm (links)



Bild Unterholm (rechts)



Zustand (Schäden)

Feststellungen



Türe hinten rechts deformiert



Türblende hinten rechts Kratzer



Türe hinten links Lackbeschädigung

Zustand (Übermäßiger Gebrauch)

Feststellungen



Taster Parkbremse Blasenbildung




Heckleuchte links und rechts Feuchtigkeit im Glas




Detailbild Heckleuchte hinten rechts innen und außen



Türe vorne links Delle



Türe hinten links Delle



Service in kürze fällig



Stoßfänger vorne Druckstelle

Zustand (Akzeptierter Gebrauchszustand)

Feststellungen

Der vorliegende Zustandsbericht dient ausschließlich der Beurteilung des Fahrzeugzustandes zum Zeitpunkt der Besichtigung. Die Inaugenscheinnahme erfolgte in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden. Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, welche die Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis des Fahrzeugs beeinflussen.

Dieser Bericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.