



Opel Vivaro Kasten L1H1 2,9t

EZ 11/2018 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 105.759km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Vivaro Kasten L1H1 2,9t [DE - Ka5 1.6 CDTI EU6, L1H1 2,9t, 2016 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W0VF7G603KV602084	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 105.759km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 121 PS (89 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 95.632km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 170g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	85	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	85	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	85
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

1x Schlüsselgehäuse beschädigt , 1x Schlüssel defekt


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Drehzahlmesser	• Elektron. Sperrdifferential
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fensterheber elektrisch vorn
• Getriebe 6-Gang	• Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
• Karosserie/Aufbau: Kasten Standard	• Karosserie/Aufbau: Normalkabine
• Karosserievariante: Fahrzeuglänge L1	• Karosserievariante: Normaldach (H1)
• Kraftstofftank: 80 Ltr.	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Motor 1,6 Ltr. - 88 kW CDTI	• Original Fahrzeug Farbe: CASABLANCAWEISS/GLACIER/ARCTIC WHITE
• Radiofernbedienung am Lenkrad	• Radstand 3098 mm
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Servolenkung
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne	• Tagfahrlicht
• Variable Ladungssicherungsschienen (FlexFix System)	• Wegfahrsperrung
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zul. Gesamtgewicht 2,9 t	



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audio-Navigationssystem Navi 50 Media Nav | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Hauptschlüssel zusätzlich | • Klimaanlage |
| • Komfort-Paket | • Lenkrad (Leder) |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitzausstattung: Entfall Sitzbank | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): 1x Schlüssel defekt



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Anderer Schaden): 1x Schlüsselgehäuse beschädigt



Innenraum (Verschleiß)