



Volkswagen Transporter Kasten FWD

EZ 03/2019 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 140.447km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Kasten FWD [DE - Ka4 2.0 TDI EU6, 2017 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7HZKH099459	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 140.447km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 84 PS (62 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 120.857km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	450 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Getriebe 5-Gang
- Heckklappe ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 62 kW TDI
- Radstand 3000 mm
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Start/Stop-Anlage Motor
- Türablagekasten vorn
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS



Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz
- Elektrik-Paket 1
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten
- Funkschlüssel (4) klappbar
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- LKW-Zulassung
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Simora
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zul. Gesamtgewicht 2,60 t
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Lautsprecher (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)