



Peugeot 3008 Active

EZ 08/2017 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 74.285km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 58***
Fahrzeug aufgenommen am: 15.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 3008 Active [DE - SUV5 1.2 PureTech 130 EU6, Active, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF3MRHNYWHS107146	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 74.285km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	100	Heckklappe	-
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel mit Abdeckkappen Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar

• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kartentasche an Vordersitze	• Kindersicherung elektrisch
• Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite	• Kombiinstrument digital
• Kopf-Airbag-System	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kopfstützen hinten verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Leseleuchten vorn
• Licht- und Regensensor	• Mittelarmlehne vorn
• Mobile Online Dienste Mirror Screen	• Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech
• Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT8C)	• Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: GRIS HURRICANE
• Parkbremse elektrisch	• Pyrotechnischer Gurtstraffer
• Radstand 2675 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag hinten	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonderlackierung Hurricane Grau	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Tagfahrlicht LED
• USB-Schnittstelle	• Verzurrösen Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zierleisten Kühlergrill (Chrom)



Sonderausstattung

• City-Paket	• Dachreling (Aluminium)
• Einparkhilfe hinten	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Gepäckraumboden verschiebbar, variabel	• Mobile Online Dienste Mirror Screen
• Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)