



Land Rover Range Rover Sport Supercharged

EZ 01/2011 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 171.233km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 09.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Range Rover Sport Supercharged [DE - SUV5 5.0 EU4, Supercharged, (Facelift) 2009 - 2013]		
Kategorie Geländewagen	FIN SALLSAAE4BA276874	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.233km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 510 PS (375 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 4.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 163.881km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 353g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 14.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links



(5 mm)

Kerben

Vorne rechts



(5 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(6 mm)

Kerben

Hinten rechts



(6 mm)

Kerben

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Reifenschäden: Einige Felgen haben Bordsteinschäden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	190 	Heckklappe	30 
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem mit Festplattenavigation
- Audiosystem: Radio mit integriertem CD-Wechsler 6-fach
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Dynamic-Response-System (Aktive Fahrwerks-Stabilisierung)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Aktives Überrollschutzsystem (Active Roll Mitigation, ARM)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Alarmanlage
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiosystem: Harman-Kardon
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptivem Kurvenlicht
- Bremsanlage: Brembo
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (Adaptive Dynamics)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - mit CommandShift (6-Stufen)

- | | |
|--|---|
| • Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Brunel |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Kühlergrill verchromt |
| • Laderaumabdeckung | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar | • Lufteinlassblende (Chrom) |
| • Luftfederung elektronisch geregelt | • Memory-Paket |
| • Mittel-Differentialsperre | • Modellpflege |
| • Motor 5,0 Ltr. - 375 kW V8 KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: SANTORINI BLACK | • Park-Distance-Control hinten |
| • Park-Distance-Control vorn | • Radstand 2745 mm |
| • Reserverad als Notrad | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitze geteilt / klappbar | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag | • Servolenkung |
| • Sicht-Paket | • Sicht-Paket 2 |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Premium-Leder | • Sitze vorn mit Armlehnen |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sport-Paket | • Sprachsteuerung System |
| • Stoßfänger hinten teilweise Wagenfarbe | • Stoßfänger vorn teilweise Wagenfarbe |
| • Subwoofer | • Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option) |
| • Teppich-Fußmatten | • Terrain-Response-System |
| • Traktionskontrolle | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Frontscheibe heizbar | • Kühlbox / Warmhaltebox |
| • Leder-Paket, Erweiterte Ausstattung | • Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion |
| • Metallic-Lackierung | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Sitzheizung hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System Premium | • Winter-Komfort-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Anderer Schaden): Türdichtung beschädigt



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)