



Citroen Xsara Picasso 1.8 16V Chrono

EZ 04/2003 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 171.242km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 79***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung Xsara Picasso 1.8 16V Chrono		
Kategorie Limousine	FIN VF7CH6FZC39468502	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.242km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.749 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 139.347km	Letzter Service am 06/2020
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2003	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 187g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	175 
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Fehler Motorsteuerung ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| • 6 Lautsprecher | • 6 Lautsprecher |
| • Airbag Beifahrerseite | • Airbag Fahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Audiosystem RD 3 (Radio/CD-Player) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Außentemperaturanzeige | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Getriebe 5-Gang |
| • Gurtstraffer | • Heckscheibe heizbar |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Motor 1,8 Ltr. - 85 kW KAT (6FZ / EW7J4) |
| • Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG ALUMINIUM-GRAU/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK | • Reifen 185/65 R15 ..H |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sondermodell Chrono | • Stoßfänger teilweise lackiert |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre mit Transponder |



Sonderausstattung


-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)




Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)




Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Brandloch)