



Renault Master

EZ 04/2021 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 144.208km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 76***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Master		
Kategorie Pritschenwagen	FIN VF1MB000267496445	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 144.208km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.299 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2021	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 323g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 12.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(8 mm)



(8 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









30.04.2021	3333	BAW01540.8	2	1	110/3500	155
N1	BA		5748		2100	
VF1MB0C0267496445	17		2350		2290-2448	
RENAULT				400		
MB			323	3500	3500	
MM			1850	2100		
00M36TB153C3T0			1850	2100		
MASTER			82	2825	70	
RENAULT (F)			2500	750	7	
Fz z.Gü.bef. b. 3,5 t			225/65 R16C (112/110) T			
Lastkraftwagen			225/65 R16C (112/110) T			
715/2007*2018/1832C1						
EURO6;WLTP;C1;PI/C1;N1 III, N2			e2*2007/46*0019*38			
Diesel			18.12.2020	K	GA402657	
0002	36C1	2299				
WW.AHK LT. EGTG*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil I

85800

Rechtsbescheinigung steht im Rahmen der Zulassung.

GA 402657

RENAULT
FZ
VF1MB0C0267496445
T00100
RENAULT LT
2007
VF1MB0C0267496445
18.12.2020
e2*2007/46*0019*38
18.12.2020
K
GA402657

GA 402657

RENAULT
FZ
VF1MB0C0267496445
T00100
RENAULT LT
2007
VF1MB0C0267496445
18.12.2020
e2*2007/46*0019*38
18.12.2020
K
GA402657

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)